



CONTRATO N° 19 /2021.

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero.

Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2021
"Mantenimiento y Reparación de Vehículos", ID
N° 393.529.



Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



TETĀ
ARANDUPY
Sámbytyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **No aplica.**

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

3. Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
 - a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
 - b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.


Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
dx. 021 557 036 / 5331 54

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETÁ
ARANDUPY
Sainbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

4. Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **No aplica.**

5. Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la


 Servicio Integral del Automotor
 de Gladys J. Morono Caballero
 RUC: 1051402-1
 Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
 Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbbyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

6. Obligtoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por


Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051462-1
Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Saanyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsual. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

7. Formas y Condiciones de Pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: **No Aplica**

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

8. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

9. Solicitud de pago de anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **No aplica.**

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETÁ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

10. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Dónde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado. El reajuste solo será aplicado a solicitud del contratista.

11. Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,50% (cero coma cincuenta por ciento)**.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

12. Tasa de Interés por mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **0,10% (cero coma diez por ciento)**.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.


 Servicio Integral del Automóvil
 de Gladys J. Moreno Caballero
 RUC: 1051482-1

Av. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
 Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyia
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

13. Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **No aplica.**

14. Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificador conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

15. Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

16. Responsabilidad del Proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

17. Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.


Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel./fax: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambityha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

18. Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
2. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
3. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
4. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
5. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
6. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys A. Mirazo Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 557 826 / 3351 54

FEJU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

19. Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **No aplica.**

20. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje: **No aplica.**

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registró a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

21. Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Moreno Caballero
RUC: 4051482-1

Tel. Fax: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

[Handwritten Signature]
servicio integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051402-1
Teléfono: 021 545 4973 / 021 545 4974





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyta
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Contrato N° 19 /2021.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con **RUC 80050610-3**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey**, con Cédula de Identidad N° **2.513.962**, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma oferente **Servicio Integral del Automotor**, con **RUC 1051482-1**, domiciliada en las calles Tte. Alcorta Nro. 125 casi Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Gladys Joiada Moreno Caballero**, con Cédula de Identidad N° **1.051.482**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1 El presente Contrato tiene por objeto los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, adjudicado por Resolución SNC N° 381/2021 de fecha 18 de agosto del 2021, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2021 y que serán suministrados por el **PROVEEDOR** a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Datos cargados en el SICP;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

2.2 Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

3.1 Los documentos adicionales del contrato son: Garantía de fiel cumplimiento de contrato.


Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 442 515

EE.UU, 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETÁ
ARANDUPY
Sámbyhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

4.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 393.529.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

5.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2021, convocado por la Secretaría Nacional de Cultura, según Resolución N° 292/2021 de fecha 09 de julio de 2021. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 381/2021 de fecha 18 de agosto de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

6.1 Cuadro de Adjudicación:

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.951.110
1.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.458	8.458
1.2		Fluido Hidraulico ATF para embrague	Unidad	EVENTO	1	8.558	8.558
1.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	17.400	17.400
1.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	37.506	37.506
1.5		Agua Destilada para bateria por litro	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
1.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	17.400	17.400
1.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	17.400	17.400
1.8		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	37.506	37.506
1.9		Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	33.781	33.781
1.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	34.183	34.183
1.11		Bujias incandescente y cambio de bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	14.500	14.500
1.12		Cable Bujias	Unidad	EVENTO	1	99.180	99.180

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETÁ
ARANDUPY
Sáunbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

1.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.596	3.596
1.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	58.416	58.416
1.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	58.416	58.416
1.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	57.165	57.165
1.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	57.165	57.165
1.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	33.213	33.213
1.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	33.213	33.213
1.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	191.400	191.400
1.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	51.338	51.338
1.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	131.660	131.660
1.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	66.120	66.120
1.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	71.350	71.350
1.25		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	15.644	15.644
1.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	206.719	206.719
1.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	86.961	86.961
1.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
1.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	121.801	121.801
1.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	46.807	46.807
1.31		Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
2	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		6.567.802
2.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	546.232	546.232
2.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	191.685	191.685
2.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	88.329	88.329
2.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
2.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	46.040	46.040
2.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	35.468	35.468
2.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	21.849	21.849
2.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	146.187	146.187
2.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	35.543	35.543
2.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	41.810	41.810
2.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	111.033	111.033
2.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	65.888	65.888
2.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	34.989	34.989
2.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	35.832	35.832

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 551 6291

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

2.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	21.576	21.576
2.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	216.340	216.340
2.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	173.420	173.420
2.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	89.900	89.900
2.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	90.480	90.480
2.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	216.340	216.340
2.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	130.500	130.500
2.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	144.304	144.304
2.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	74.704	74.704
2.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	87.580	87.580
2.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	95.971	95.971
2.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	130.500	130.500
2.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	87.580	87.580
2.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	74.704	74.704
2.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	83.288	83.288
2.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	173.420	173.420
2.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
2.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	271.633	271.633
2.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	232.967	232.967
2.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	229.100	229.100
2.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	149.137	149.137
2.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	118.513	118.513
2.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	410.447	410.447
2.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	372.940	372.940
2.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	145.580	145.580
2.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	372.940	372.940
2.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
3	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.062.281
3.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	59.129	59.129
3.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	92.683	92.683
3.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	70.519	70.519
3.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	54.069	54.069
3.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	27.991	27.991
3.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	27.991	27.991
3.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506

VICIE Integrador del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

3.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
3.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	36.537	36.537
3.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	56.637	56.637
3.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	605.713	605.713
4	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.094.664
4.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	183.403	183.403
4.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
4.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
4.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	63.748	63.748
4.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.909	26.909
4.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	25.222	25.222
4.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	15.015	15.015
4.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	742.207	742.207
5	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		3.576.193
5.1		Grasa para Masa envasado	Unidad	EVENTO	1	8.949	8.949
5.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	86.846	86.846
5.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	95.304	95.304
5.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	137.414	137.414
5.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	119.542	119.542
5.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	124.602	124.602
5.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
5.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	115.741	115.741
5.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.467	133.467
5.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	111.064	111.064
5.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	109.831	109.831
5.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	240.629	240.629
5.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	96.048	96.048
5.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	263.456	263.456
5.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	65.813	65.813
5.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
5.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	Unidad	EVENTO	1	17.562	17.562
5.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora c/u	Unidad	EVENTO	1	69.609	69.609
5.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	322.377	322.377
5.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	111.474	111.474

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. María Cabelero
RUC: 1051482-1
Trabaja. 021. 442. 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

5.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.369	70.369
5.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.188	62.188
5.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.182	103.182
5.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.834	112.834
5.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	73.969	73.969
5.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	214.484	214.484
5.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
5.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
5.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
5.30		Reparación General Tren Delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273
6	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		3.433.246
6.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	7.325	7.325
6.2		Cambio muñequín dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	86.846	86.846
6.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	95.304	95.304
6.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	137.414	137.414
6.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	119.542	119.542
6.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	121.254	121.254
6.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	110.354	110.354
6.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	115.766	115.766
6.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.467	133.467
6.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	113.003	113.003
6.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	111.769	111.769
6.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	240.629	240.629
6.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	103.240	103.240
6.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	198.009	198.009
6.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	65.813	65.813
6.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	72.396	72.396
6.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.574	17.574
6.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	62.641	62.641
6.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	325.611	325.611
6.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	111.474	111.474
6.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.511	65.511

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

6.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.183	62.183
6.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	101.384	101.384
6.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	116.195	116.195
6.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.499	67.499
6.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	214.484	214.484
6.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	157.975	157.975
6.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
6.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
6.30		Reparación General Tren Trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
7	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		2.133.355
7.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	8.886	8.886
7.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000
7.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000
7.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	17.369	17.369
7.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	19.873	19.873
7.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	106.982	106.982
7.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.926	87.926
7.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	101.695	101.695
7.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	74.512	74.512
7.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	75.152	75.152
7.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	97.920	97.920
7.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.253	66.253
7.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	93.955	93.955
7.14		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.145	85.145
7.15		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.145	85.145
7.16		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
7.17		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
7.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.045	92.045
7.19		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	501.982	501.982

SERVICIO INTEGRAL del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

7.20		Cambio cilindro de freno trasero	Yardas	EVENTO	1	86.655	86.655
7.21		Reparación Sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
8	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		685.452
8.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	16.110	16.110
8.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	9.011	9.011
8.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
8.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	25.726	25.726
8.5		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	136.659	136.659
8.6		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	130.580	130.580
8.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	81.243	81.243
8.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	17.980	17.980
8.9		Rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	24.241	24.241
8.10		Reten bancada	Unidad	EVENTO	1	18.804	18.804
8.11		Reparación Sistema de Embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	223.300	223.300
9	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.459.086
9.1		Engranaje de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	33.781	33.781
9.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	141.340	141.340
9.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	143.404	143.404
9.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	32.321	32.321
9.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	17.822	17.822
9.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	11.478	11.478
9.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	7.867	7.867
9.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	55.680	55.680
9.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	27.196	27.196
9.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.670	22.670
9.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	2.366	2.366
9.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	23.737	23.737
9.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	42.088	42.088
9.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	60.833	60.833
9.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	60.833	60.833
9.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	54.711	54.711
9.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	17.721	17.721
9.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	34.700	34.700
9.19		Espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	55.857	55.857
9.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	28.768	28.768

del Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel: Fax: 021 557 026 / 026 154

EE UU, 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãnbyllyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

9.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	17.419	17.419
9.22		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	35.342	35.342
9.23		Cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.081	41.081
9.24		Faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	51.854	51.854
9.25		Faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.513	38.513
9.26		Faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	49.715	49.715
9.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	74.053	74.053
9.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	24.468	24.468
9.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	28.949	28.949
9.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	42.164	42.164
9.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694
9.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694
9.33		Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	174.967	174.967
10	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.021.104
10.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	23.536	23.536
10.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	73.829	73.829
10.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	64.541	64.541
10.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	55.529	55.529
10.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	63.685	63.685
10.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	53.940	53.940
10.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	224.849	224.849
10.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	23.209	23.209
10.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	21.522	21.522
10.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	19.458	19.458
10.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	26.431	26.431
10.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	26.682	26.682
10.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	26.053	26.053
10.14		Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	317.840	317.840
11	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.102.639
11.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	323.640	323.640
11.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	62.276	62.276
11.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	68.090	68.090
11.4		Reparación y Mantenimiento correctivo de Chaperia y Otros - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	648.633	648.633
12	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.260.518
12.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	166.513	166.513

servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabañero

RUC: 1051482-1

Teléfono

E.U.U. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

12.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	67.788	67.788
12.3		Batería 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
12.4		Cubierta R16 235/70	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500
12.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	28.230	28.230
12.6		Reparación y Montaje de equipamiento de Vehículo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	304.887	304.887
13	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.953.040
13.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.395	8.395
13.2		Fluido Hidraulico ATF para embrague	Unidad	EVENTO	1	8.558	8.558
13.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	14.600	14.600
13.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	33.353	33.353
13.5		Agua Destilada para batería por litro	Unidad	EVENTO	1	2.618	2.618
13.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
13.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
13.8		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	37.506	37.506
13.9		Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	29.602	29.602
13.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	34.183	34.183
13.11		Bujías incandescente y cambio de bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	23.699	23.699
13.12		Cambio cable bujías	Unidad	EVENTO	1	99.180	99.180
13.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.363	7.363
13.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	52.563	52.563
13.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	56.276	56.276
13.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	54.661	54.661
13.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	54.661	54.661
13.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	32.798	32.798
13.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	33.616	33.616
13.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.380	209.380
13.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	51.942	51.942
13.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	116.447	116.447
13.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	66.379	66.379
13.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	71.350	71.350
13.25		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	15.644	15.644
13.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	229.449	229.449
13.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	86.961	86.961
13.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys X. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE:00: 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

13.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	121.801	121.801
13.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	46.807	46.807
13.31		Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
14	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		6.145.953
14.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	809.280	809.280
14.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	218.153	218.153
14.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	92.067	92.067
14.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	51.074	51.074
14.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	55.265	55.265
14.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	40.905	40.905
14.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	21.648	21.648
14.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	158.773	158.773
14.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	35.556	35.556
14.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	43.485	43.485
14.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	125.306	125.306
14.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	72.848	72.848
14.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	39.608	39.608
14.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	40.842	40.842
14.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	39.847	39.847
14.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	35.960	35.960
14.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	32.364	32.364
14.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	7.192	7.192
14.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	6.595	6.595
14.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	31.767	31.767
14.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.177	2.177
14.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	144.304	144.304
14.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	74.704	74.704
14.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	87.580	87.580
14.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	95.971	95.971
14.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	130.500	130.500
14.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	87.580	87.580
14.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	74.704	74.704
14.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	83.288	83.288
14.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	173.420	173.420

servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARĀNDUPY
Sāmbýhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

14.31		Armaz válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
14.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	271.633	271.633
14.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	232.967	232.967
14.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	229.100	229.100
14.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	149.137	149.137
14.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	118.513	118.513
14.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	410.447	410.447
14.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	372.940	372.940
14.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	145.580	145.580
14.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	372.940	372.940
14.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
15	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		669.323
15.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	59.129	59.129
15.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	94.370	94.370
15.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	69.702	69.702
15.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	56.574	56.574
15.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	27.991	27.991
15.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	27.991	27.991
15.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
15.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
15.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	36.537	36.537
15.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	56.637	56.637
15.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	209.380	209.380
16	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		692.284
16.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	184.259	184.259
16.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
16.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
16.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	64.579	64.579
16.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.909	26.909
16.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	25.222	25.222
16.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	15.015	15.015
16.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	338.140	338.140

Servicio Integral del Automóvil
de Gladys J. Moreno Cabelero
RUC: 1051482-1
Teléfono: (+595) 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARĀNDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

17	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		3.748.474
17.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	10.107	10.107
17.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.898	88.898
17.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.122	96.122
17.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	139.063	139.063
17.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	120.776	120.776
17.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	125.433	125.433
17.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
17.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	114.936	114.936
17.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	135.519	135.519
17.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	108.132	108.132
17.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	108.132	108.132
17.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	238.992	238.992
17.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	107.863	107.863
17.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	261.417	261.417
17.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	65.397	65.397
17.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	80.325	80.325
17.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.159	17.159
17.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	74.195	74.195
17.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	322.377	322.377
17.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	112.707	112.707
17.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.356	70.356
17.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.175	62.175
17.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	104.079	104.079
17.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	106.579	106.579
17.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	73.931	73.931
17.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EJEMPLAR	1	222.138	222.138
17.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	157.975	157.975
17.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	23.091	23.091
17.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	23.091	23.091
17.30		Reparación y Mantenimiento correctivo tren Delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	463.807	463.807

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Tel: 021 557 915, 021 284 53
E: UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

18	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		3.472.026
18.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	7.741	7.741
18.2		Cambio m uñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.898	88.898
18.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.122	96.122
18.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	139.063	139.063
18.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	120.776	120.776
18.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	122.072	122.072
18.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	110.342	110.342
18.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	114.936	114.936
18.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	135.519	135.519
18.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	112.587	112.587
18.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	112.587	112.587
18.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	238.992	238.992
18.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	116.258	116.258
18.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	204.365	204.365
18.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	65.397	65.397
18.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	77.808	77.808
18.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.159	17.159
18.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	67.223	67.223
18.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	325.599	325.599
18.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	112.707	112.707
18.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.511	65.511
18.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	62.175	62.175
18.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	102.053	102.053
18.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.940	109.940
18.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.499	67.499
18.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.138	222.138
18.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	157.975	157.975
18.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
18.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
18.30		Reparación General Tren Trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Cabezo
RUC: 1051482-1
Teléfax: 021 557 826 / 021 544 544

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETÁ
ARANDUPY
Sámbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

19	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.918.916
19.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	8.886	8.886
19.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	3.210	3.210
19.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	3.596	3.596
19.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	16.525	16.525
19.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	19.873	19.873
19.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	106.982	106.982
19.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.926	87.926
19.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	101.695	101.695
19.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	76.184	76.184
19.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	76.838	76.838
19.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EJEMPLAR	1	97.920	97.920
19.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.253	66.253
19.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	92.452	92.452
19.14		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.145	85.145
19.15		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.145	85.145
19.16		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
19.17		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
19.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.045	92.045
19.19		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	501.970	501.970
19.20		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	86.744	86.744
19.21		Reparación Sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	174.967	174.967
20	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		811.023
20.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	16.110	16.110
20.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	9.011	9.011
20.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	4.204	4.204
20.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	25.726	25.726
20.5		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	136.659	136.659
20.6		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	130.580	130.580
20.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	81.243	81.243
20.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	25.159	25.159

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 442 515 / 021 442 514 EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

20.9		Rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	24.253	24.253
20.10		Reten bancada	Unidad	EVENTO	1	18.778	18.778
20.11		Reparación Sistema de Embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
21	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.611.751
21.1		Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	33.768	33.768
21.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	141.340	141.340
21.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	143.392	143.392
21.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	32.321	32.321
21.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	17.822	17.822
21.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	17.344	17.344
21.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	7.867	7.867
21.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	55.680	55.680
21.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	25.535	25.535
21.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.670	22.670
21.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	2.366	2.366
21.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	22.050	22.050
21.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	42.075	42.075
21.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	61.677	61.677
21.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	61.677	61.677
21.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	54.711	54.711
21.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	16.890	16.890
21.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	34.700	34.700
21.19		Espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.048	60.048
21.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	17.980	17.980
21.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	17.406	17.406
21.22		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	33.668	33.668
21.23		Cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.068	41.068
21.24		Faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	51.854	51.854
21.25		Faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.526	38.526
21.26		Faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	47.198	47.198
21.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	72.366	72.366
21.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	23.625	23.625
21.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	28.949	28.949
21.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	40.490	40.490
21.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694
21.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694


Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel/fax: 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyta
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

21.33		Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
22	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		845.742
22.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	23.536	23.536
22.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	73.829	73.829
22.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	64.541	64.541
22.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	54.674	54.674
22.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	63.698	63.698
22.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	53.940	53.940
22.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	224.849	224.849
22.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	23.196	23.196
22.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	24.039	24.039
22.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	20.288	20.288
22.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	26.431	26.431
22.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	26.695	26.695
22.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	26.053	26.053
22.14		Reparación Sistema Electrico- Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	139.973	139.973
23	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.102.639
23.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	323.640	323.640
23.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	62.276	62.276
23.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	68.090	68.090
23.4		Reparación y Mantenimiento correctivo de Chaperia y Otros - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	648.633	648.633
24	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.270.197
24.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	166.513	166.513
24.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	67.788	67.788
24.3		Batería 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
24.4		Cubierta R16 235/70	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500
24.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	28.243	28.243
24.6		Reparación y Montaje de equipamiento de Vehiculo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	314.553	314.553
25	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.974.393
25.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.395	8.395
25.2		Fluido Hidraulico ATF para embrague	Unidad	EVENTO	1	8.558	8.558
25.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	14.600	14.600
25.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	37.506	37.506

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfax: 02

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sĩmbolĩyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

25.5		Agua Destilada para batería por litro	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
25.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
25.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
25.8		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	33.353	33.353
25.9		Filtro de Aciete	Unidad	EVENTO	1	29.602	29.602
25.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	33.781	33.781
25.11		Bujias incandescente y cambio de bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	23.485	23.485
25.12		Cambio cable bujias	Unidad	EVENTO	1	99.180	99.180
25.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.363	7.363
25.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	52.148	52.148
25.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	55.458	55.458
25.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	54.246	54.246
25.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	55.479	55.479
25.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	33.213	33.213
25.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	32.798	32.798
25.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	191.400	191.400
25.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	55.492	55.492
25.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	118.498	118.498
25.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	67.613	67.613
25.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	71.350	71.350
25.25		Cambio correa dirección hidraulica	Unidad	EVENTO	1	15.644	15.644
25.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	190.370	190.370
25.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	101.410	101.410
25.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	218.932	218.932
25.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	124.696	124.696
25.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	58.777	58.777
25.31		Reparación y Mantenimiento preventivo de motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
26	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		8.138.024
26.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	609.326	609.326
26.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	203.931	203.931
26.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	109.825	109.825
26.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	46.065	46.065
26.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	50.256	50.256

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Mariño Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Siambyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

26.6	Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	50.205	50.205
26.7	Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	31.767	31.767
26.8	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	174.505	174.505
26.9	Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	31.352	31.352
26.10	Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	39.281	39.281
26.11	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	127.370	127.370
26.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	81.948	81.948
26.13	Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	35.556	35.556
26.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	35.556	35.556
26.15	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	41.609	41.609
26.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	33.189	33.189
26.17	Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	40.728	40.728
26.18	Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	10.366	10.366
26.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	7.313	7.313
26.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	29.514	29.514
26.21	Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	28.671	28.671
26.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	164.467	164.467
26.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	94.867	94.867
26.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	116.591	116.591
26.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	122.477	122.477
26.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	157.447	157.447
26.27	Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	112.853	112.853
26.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	106.496	106.496
26.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	98.127	98.127
26.30	Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	182.897	182.897
26.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	143.678	143.678
26.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	372.988	372.988
26.33	Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	266.194	266.194
26.34	Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	285.838	285.838
26.35	Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	163.518	163.518
26.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	137.518	137.518
26.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	455.995	455.995
26.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	430.811	430.811
26.39	Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	170.802	170.802
26.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora	Unidad	EVENTO	1	1.445.940	1.445.940
26.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.290.187	1.290.187

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambylyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

27	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.599.522
27.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	62.867	62.867
27.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	99.379	99.379
27.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	71.753	71.753
27.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	54.888	54.888
27.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	26.746	26.746
27.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	29.212	29.212
27.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
27.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
27.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	35.304	35.304
27.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	58.714	58.714
27.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.129.647	1.129.647
28	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.379.882
28.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	155.689	155.689
28.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
28.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
28.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	68.757	68.757
28.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	23.586	23.586
28.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	22.315	22.315
28.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	15.002	15.002
28.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.056.373	1.056.373
29	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		3.839.291
29.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	10.107	10.107
29.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.664	87.664
29.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	95.304	95.304
29.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	141.127	141.127
29.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	123.671	123.671
29.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	129.938	129.938
29.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	114.936	114.936
29.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	115.754	115.754
29.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.455	133.455
29.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	110.649	110.649
29.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	113.947	113.947
29.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.145	252.145
29.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	120.360	120.360

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 337 5000

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515
www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

29.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	269.812	269.812
29.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	68.305	68.305
29.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	83.144	83.144
29.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.977	17.977
29.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	75.844	75.844
29.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	328.997	328.997
29.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	114.759	114.759
29.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.973	70.973
29.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.070	65.070
29.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	101.384	101.384
29.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.834	112.834
29.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	74.913	74.913
29.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.146	222.146
29.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	160.027	160.027
29.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
29.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
29.30		Reparación y Mantenimiento tren delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273
30	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		3.528.244
30.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	7.741	7.741
30.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.664	87.664
30.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.147	96.147
30.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	140.297	140.297
30.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	122.840	122.840
30.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	127.421	127.421
30.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	109.901	109.901
30.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	114.080	114.080
30.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.455	133.455
30.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	112.587	112.587
30.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	115.885	115.885
30.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	252.145	252.145
30.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	120.360	120.360
30.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	204.365	204.365





TETĀ
ARANDUPY
Sáunbylyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

30.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	66.631	66.631
30.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	85.260	85.260
30.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.977	17.977
30.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	70.809	70.809
30.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	326.480	326.480
30.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	114.759	114.759
30.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	66.128	66.128
30.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.070	65.070
30.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	101.384	101.384
30.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	116.195	116.195
30.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.318	68.318
30.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.138	222.138
30.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	160.027	160.027
30.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.590	20.590
30.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.590	20.590
30.30		Reparación y Mantenimiento tren trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
31	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		2.271.903
31.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	9.011	9.011
31.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000
31.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	20.239	20.239
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	26.066	26.066
31.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	106.957	106.957
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	89.562	89.562
31.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	100.437	100.437
31.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	76.184	76.184
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	76.838	76.838
31.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	99.178	99.178
31.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	71.212	71.212

Servicio Integral del Automotor

de Gladys J. Moreno Caballero

RUC: 1051482-1

Tel/fax: 021 442 515

Av. UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

31.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	104.653	104.653
31.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	96.007	96.007
31.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.197	87.197
31.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.261	89.261
31.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
31.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
31.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	89.540	89.540
31.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	510.202	510.202
31.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	87.499	87.499
31.22		Reparación y Mantenimiento sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
32	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.458.398
32.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	15.408	15.408
32.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	7.728	7.728
32.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.596	3.596
32.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	21.522	21.522
32.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	213.119	213.119
32.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	189.621	189.621
32.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	140.120	140.120
32.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	28.042	28.042
32.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	25.071	25.071
32.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	18.798	18.798
32.11		Reparación y Mantenimiento sistema de Embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	795.373	795.373
33	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.479.665
33.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	26.368	26.368
33.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	140.510	140.510
33.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	143.392	143.392
33.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	32.321	32.321
33.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	18.225	18.225
33.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	19.395	19.395
33.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	7.867	7.867
33.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	55.680	55.680
33.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	25.535	25.535
33.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.670	22.670
33.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798

SERVICIO Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero

RUC: 1051482-1

Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sainbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

33.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	18.766	18.766
33.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	35.960	35.960
33.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	61.249	61.249
33.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	61.249	61.249
33.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	52.660	52.660
33.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	23.070	23.070
33.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	45.385	45.385
33.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	57.178	57.178
33.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.289	31.289
33.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	19.458	19.458
33.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	41.509	41.509
33.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	47.323	47.323
33.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.474	58.474
33.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.292	37.292
33.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	51.766	51.766
33.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	74.053	74.053
33.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	22.681	22.681
33.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	28.320	28.320
33.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	39.659	39.659
33.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
33.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
33.33		Reparación y Mantenimiento sistema electrico - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	174.967	174.967
34	78180101- 016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.910.293
34.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	23.913	23.913
34.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	104.728	104.728
34.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	64.541	64.541
34.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	55.517	55.517
34.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	63.698	63.698
34.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	62.993	62.993
34.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	342.629	342.629
34.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	23.196	23.196
34.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	25.273	25.273
34.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	20.704	20.704
34.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	25.990	25.990
34.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	25.021	25.021
34.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	24.366	24.366

...VICIO Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero, U.U. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515
DUC: 1051482-1

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhy'ia
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

34.14		Reparación y Mantenimiento sistema de A.A. - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.047.724	1.047.724
35	78180201-001	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		828.749
35.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	395.560	395.560
35.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	58.160	58.160
35.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	70.142	70.142
35.4		Reparación y Mantenimiento correctivo de Chaperia - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	304.887	304.887
36	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.464.222
36.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	166.513	166.513
36.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	78.159	78.159
36.3		Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
36.4		Cubierta R16 215/70	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500
36.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	28.230	28.230
36.6		Reparación y Mantenimiento equipamiento de vehiculo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	498.220	498.220
37	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		2.000.522
37.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.395	8.395
37.2		Fluido Hidraulico ATF para embrague	Unidad	EVENTO	1	8.558	8.558
37.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	14.801	14.801
37.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	33.755	33.755
37.5		Agua Destilada para bateria por litro	Unidad	EVENTO	1	2.618	2.618
37.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	10.610	10.610
37.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	10.610	10.610
37.8		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	30.420	30.420
37.9		Filtro de Aciete	Unidad	EVENTO	1	34.183	34.183
37.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	23.699	23.699
37.11		Bujias incandescente y cambio de buejas incandescentes	Unidad	EVENTO	1	99.180	99.180
37.12		Cambio cable bujias	Unidad	EVENTO	1	99.180	99.180
37.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	9.880	9.880
37.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	53.381	53.381
37.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	54.225	54.225
37.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	54.661	54.661
37.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	55.479	55.479
37.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	32.798	32.798

Servicio Integral del Automotor

de Gladys J. Moreno Caballero

RUC: 1051482-1

Telefax: 021 557 2111

CALLE 14 N.º 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sãmbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

37.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	33.213	33.213
37.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	191.400	191.400
37.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	52.571	52.571
37.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	118.498	118.498
37.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	67.210	67.210
37.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	72.370	72.370
37.25		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	15.644	15.644
37.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	196.625	196.625
37.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	100.592	100.592
37.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
37.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	125.552	125.552
37.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	57.958	57.958
37.31		Reparación y Mantenimiento preventivo de motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
38	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		8.836.814
38.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	908.281	908.281
38.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	225.956	225.956
38.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	46.065	46.065
38.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	46.065	46.065
38.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	50.256	50.256
38.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	48.972	48.972
38.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	29.703	29.703
38.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	174.505	174.505
38.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	31.352	31.352
38.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	39.281	39.281
38.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	127.370	127.370
38.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	81.129	81.129
38.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	35.556	35.556
38.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	35.556	35.556
38.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	41.609	41.609
38.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	31.138	31.138
38.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	33.177	33.177
38.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	9.956	9.956
38.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	8.596	8.596
38.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	29.514	29.514
38.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	21.434	21.434

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción – Paraguay





TETÁ
ARANDUPY
Sãmbyhyba
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

38.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	165.700	165.700
38.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	96.100	96.100
38.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	113.696	113.696
38.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	122.477	122.477
38.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	158.687	158.687
38.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	112.853	112.853
38.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	106.496	106.496
38.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	96.894	96.894
38.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	184.169	184.169
38.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	145.289	145.289
38.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	375.040	375.040
38.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	268.248	268.248
38.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	287.889	287.889
38.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	162.894	162.894
38.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	137.518	137.518
38.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	454.762	454.762
38.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	427.979	427.979
38.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	170.399	170.399
38.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora	Unidad	EVENTO	1	2.373.940	2.373.940
38.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
39	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4 ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.330.765
39.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	60.803	60.803
39.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	81.621	81.621
39.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	89.462	89.462
39.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	47.487	47.487
39.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	42.490	42.490
39.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	26.342	26.342
39.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	21.963	21.963
39.8		Reten de intermedia	Unidad	EVENTO	1	15.506	15.506
39.9		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	22.378	22.378
39.10		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	47.802	47.802
39.11		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	54.598	54.598
39.12		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
40	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.512.159
40.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	153.625	153.625

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

40.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
40.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
40.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	70.016	70.016
40.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	23.586	23.586
40.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	21.497	21.497
40.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	13.568	13.568
40.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.191.707	1.191.707
41	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		3.788.838
41.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	8.949	8.949
41.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.898	88.898
41.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.019	92.019
41.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	137.414	137.414
41.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	118.724	118.724
41.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	123.784	123.784
41.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
41.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
41.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.455	133.455
41.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	109.831	109.831
41.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	109.831	109.831
41.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	239.810	239.810
41.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	119.152	119.152
41.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	269.812	269.812
41.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	69.539	69.539
41.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	80.325	80.325
41.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.159	17.159
41.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	74.195	74.195
41.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	326.568	326.568
41.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	110.643	110.643
41.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.356	70.356
41.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	63.434	63.434
41.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	106.584	106.584
41.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.834	112.834



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sambýhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

41.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	73.956	73.956
41.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.138	222.138
41.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	157.975	157.975
41.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
41.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
41.30		Reparación y Mantenimiento tren delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273
42	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		3.414.683
42.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	7.753	7.753
42.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.898	88.898
42.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.019	92.019
42.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	137.414	137.414
42.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	118.724	118.724
42.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	119.593	119.593
42.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	110.342	110.342
42.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
42.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.455	133.455
42.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	111.769	111.769
42.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	135.997	135.997
42.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	226.884	226.884
42.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	103.240	103.240
42.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	178.513	178.513
42.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	71.087	71.087
42.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	71.338	71.338
42.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	20.393	20.393
42.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	72.396	72.396
42.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	335.290	335.290
42.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	97.730	97.730
42.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	59.054	59.054
42.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	69.891	69.891
42.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	108.576	108.576
42.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	109.726	109.726
42.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	64.265	64.265

Servicio Integral del Auténtico
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Tel/fax: 021 557 825 / 1114 12

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

42.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	218.080	218.080
42.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	132.778	132.778
42.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
42.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	22.388	22.388
42.30		Reparación y Mantenimiento tren trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
43	78180101- 006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		2.241.214
43.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	7.715	7.715
43.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	31.366	31.366
43.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	32.596	32.596
43.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	16.538	16.538
43.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	37.292	37.292
43.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	100.840	100.840
43.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.511	87.511
43.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.889	87.889
43.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	75.605	75.605
43.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	99.191	99.191
43.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	73.339	73.339
43.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.871	88.871
43.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	98.549	98.549
43.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	83.912	83.912
43.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	85.145	85.145
43.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.180	81.180
43.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
43.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
43.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	105.676	105.676
43.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	500.800	500.800
43.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	73.339	73.339
43.22		Reparación y Mantenimiento sistema de freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
44	78180101- 005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.275.956
44.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	14.952	14.952

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Tel: 021 442 515

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sáunbyhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

44.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	8.042	8.042
44.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	5.047	5.047
44.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	26.947	26.947
44.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	144.147	144.147
44.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	141.668	141.668
44.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	76.838	76.838
44.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	25.071	25.071
44.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	22.302	22.302
44.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	15.569	15.569
44.11		Reparación y Mantenimiento sistema embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	795.373	795.373
45	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.454.386
45.1		Cambio de Engranaje de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	28.771	28.771
45.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	139.276	139.276
45.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	134.871	134.871
45.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	31.087	31.087
45.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	16.991	16.991
45.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	20.163	20.163
45.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	7.867	7.867
45.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.720	60.720
45.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	25.535	25.535
45.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	19.121	19.121
45.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	4.959	4.959
45.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	18.439	18.439
45.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	43.686	43.686
45.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	60.015	60.015
45.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	77.787	77.787
45.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	33.240	33.240
45.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	23.347	23.347
45.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	44.504	44.504
45.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.437	58.437
45.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	17.980	17.980
45.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	17.980	17.980
45.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	38.186	38.186
45.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.236	60.236
45.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	56.423	56.423
45.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.526	38.526

Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
2017-09-13 10:30:13

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

45.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.223	58.223
45.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	49.825	49.825
45.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	26.444	26.444
45.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	32.184	32.184
45.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
45.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
45.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
45.33		Reparación y Mantenimiento sistema Electrico - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	174.967	174.967
46	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.022.434
46.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	19.043	19.043
46.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	50.344	50.344
46.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	66.152	66.152
46.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	52.282	52.282
46.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	60.476	60.476
46.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	43.152	43.152
46.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	278.188	278.188
46.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	24.819	24.819
46.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	23.221	23.221
46.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	23.926	23.926
46.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	25.461	25.461
46.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	27.287	27.287
46.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	23.196	23.196
46.14		Reparación y Mantenimiento sistema A.A. - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	304.887	304.887
47	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		858.542
47.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	431.520	431.520
47.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	58.160	58.160
47.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	63.975	63.975
47.4		Reparación y Mantenimiento correctivo de chapería - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	304.887	304.887
48	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.451.874
48.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	158.281	158.281
48.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	74.043	74.043
48.3		Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
48.4		Cubierta R16 235/70	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500

SERVICIO TÉCNICO DEL AUTOMOTOR
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

Teléfono: (021) 287 2227

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyta
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

48.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	28.230	28.230
48.6		Reparación y Mantenimiento de equipamiento - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	498.220	498.220
49	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.998.753
49.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.596	8.596
49.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	8.760	8.760
49.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	14.600	14.600
49.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	33.755	33.755
49.5		Agua Destilada para bateria por litro	Unidad	EVENTO	1	2.618	2.618
49.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
49.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	10.396	10.396
49.8		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	33.353	33.353
49.9		Filtro de Aciete	Unidad	EVENTO	1	29.602	29.602
49.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	34.183	34.183
49.11		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	23.485	23.485
49.12		Cambio de cable bujia	Unidad	EVENTO	1	79.885	79.885
49.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.363	7.363
49.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	52.148	52.148
49.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	52.991	52.991
49.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	52.156	52.156
49.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	55.479	55.479
49.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	32.798	32.798
49.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	32.798	32.798
49.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.380	209.380
49.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	54.661	54.661
49.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	118.498	118.498
49.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	113.564	113.564
49.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	67.210	67.210
49.25		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	23.070	23.070
49.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	188.318	188.318
49.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	98.075	98.075
49.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	220.543	220.543
49.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	121.436	121.436
49.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	50.180	50.180

Oficina Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sambityha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

49.31		Reparación y Mantenimiento preventivo de motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
50	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		6.609.987
50.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	690.971	690.971
50.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	217.738	217.738
50.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	116.169	116.169
50.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	41.055	41.055
50.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	45.259	45.259
50.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	43.976	43.976
50.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	29.300	29.300
50.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	172.441	172.441
50.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	31.352	31.352
50.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	39.281	39.281
50.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	125.306	125.306
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	71.678	71.678
50.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	34.725	34.725
50.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	34.725	34.725
50.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	44.567	44.567
50.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	29.074	29.074
50.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	30.458	30.458
50.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	9.540	9.540
50.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	8.596	8.596
50.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	27.462	27.462
50.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	20.591	20.591
50.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	164.051	164.051
50.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	94.451	94.451
50.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	113.696	113.696
50.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	121.244	121.244
50.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	157.447	157.447
50.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	112.853	112.853
50.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	105.666	105.666
50.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	96.277	96.277
50.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	182.897	182.897
50.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200
50.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	370.937	370.937
50.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	264.130	264.130

SERVICIO Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Castellani
RUC: 1854487

Av. Juan de Sarmiento 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Saambayha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

50.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	285.838	285.838
50.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	162.491	162.491
50.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	135.869	135.869
50.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	454.762	454.762
50.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	417.092	417.092
50.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	169.569	169.569
50.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora	Unidad	EVENTO	1	372.940	372.940
50.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
51	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4 - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.055.377
51.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	60.803	60.803
51.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	99.379	99.379
51.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	68.485	68.485
51.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	47.487	47.487
51.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	26.342	26.342
51.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	26.342	26.342
51.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	14.335	14.335
51.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	14.537	14.537
51.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	35.304	35.304
51.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	56.650	56.650
51.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	605.713	605.713
52	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		980.492
52.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	153.625	153.625
52.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
52.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	19.080	19.080
52.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	70.016	70.016
52.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	23.586	23.586
52.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	21.497	21.497
52.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	13.568	13.568
52.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	660.040	660.040
53	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		3.743.235
53.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	8.949	8.949
53.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.898	88.898
53.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	95.304	95.304
53.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	137.414	137.414
53.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	118.724	118.724

Servicio Integral del Automotor
de Claudio J. Mariano Caballero
RUC: 1051482-1

EE:UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

53.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	123.771	123.771
53.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
53.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	113.702	113.702
53.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	133.455	133.455
53.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	109.831	109.831
53.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	109.831	109.831
53.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	239.810	239.810
53.13		Reparación sínfin	Unidad	EVENTO	1	119.983	119.983
53.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	247.069	247.069
53.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	66.644	66.644
53.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	77.808	77.808
53.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	17.159	17.159
53.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	74.195	74.195
53.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	326.568	326.568
53.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	110.655	110.655
53.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	70.369	70.369
53.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	63.434	63.434
53.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	106.584	106.584
53.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.834	112.834
53.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	73.956	73.956
53.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	222.138	222.138
53.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	157.975	157.975
53.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
53.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
53.30		Reparación y Mantenimiento Tren Delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273
54	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		3.209.493
54.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	7.325	7.325
54.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.847	39.847
54.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.081	41.081
54.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	88.445	88.445
54.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	77.482	77.482
54.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	125.243	125.243
54.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	110.984	110.984

.. Vicio Integral del Automotor
de Gladys J. Merano Caballero
Tel: 1054482

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

54.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	114.344	114.344
54.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	113.967	113.967
54.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	108.869	108.869
54.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	111.769	111.769
54.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	181.810	181.810
54.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	140.402	140.402
54.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	238.715	238.715
54.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	63.069	63.069
54.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	111.832	111.832
54.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	57.179	57.179
54.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	68.720	68.720
54.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	42.041	42.041
54.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	90.343	90.343
54.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	302.239	302.239
54.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	83.734	83.734
54.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.482	65.482
54.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	112.834	112.834
54.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	111.669	111.669
54.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	63.684	63.684
54.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	49.300	49.300
54.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	207.292	207.292
54.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	18.792	18.792
54.30		Reparación y Mantenimiento Tren Trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
55	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		2.275.425
55.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	7.715	7.715
55.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	33.052	33.052
55.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	38.415	38.415
55.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	16.538	16.538
55.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	38.928	38.928
55.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	126.012	126.012

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Alonso Caballero
RUC/ 1051482-1 EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515
Teléfono: 021 557 029, 021 24 123

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

55.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.511	87.511
55.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.889	87.889
55.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	75.605	75.605
55.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	99.191	99.191
55.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	85.510	85.510
55.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	90.947	90.947
55.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	97.316	97.316
55.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	82.263	82.263
55.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	81.029	81.029
55.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	72.962	72.962
55.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
55.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.280	67.280
55.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.045	92.045
55.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	501.982	501.982
55.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	86.655	86.655
55.22		Reparación y Mantenimiento sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
56	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.267.563
56.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	13.291	13.291
56.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	8.244	8.244
56.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.449	3.449
56.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	25.713	25.713
56.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	142.096	142.096
56.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	141.668	141.668
56.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	74.774	74.774
56.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	25.071	25.071
56.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	22.315	22.315
56.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	15.569	15.569
56.11		Reparación y Mantenimiento sistema de embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	795.373	795.373
57	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.824.540
57.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	28.771	28.771
57.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	139.276	139.276

Servicio Integral del Automotor
de Gladys Moreno Caballero
RUC: 1061462-1

Teléfono: (+595) 223 7000

EE.TJU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sainbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

57.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	132.819	132.819
57.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	29.854	29.854
57.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	16.589	16.589
57.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.396	21.396
57.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	7.867	7.867
57.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.720	60.720
57.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	25.535	25.535
57.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	19.121	19.121
57.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	4.959	4.959
57.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	18.439	18.439
57.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	41.635	41.635
57.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	60.028	60.028
57.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	76.956	76.956
57.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	33.240	33.240
57.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	19.232	19.232
57.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	37.104	37.104
57.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.488	60.488
57.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.765	38.765
57.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	19.018	19.018
57.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	36.952	36.952
57.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.236	60.236
57.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	56.423	56.423
57.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	37.292	37.292
57.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	56.171	56.171
57.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	49.825	49.825
57.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	26.117	26.117
57.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	32.184	32.184
57.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
57.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694
57.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	2.694	2.694
57.33		Reparación y Mantenimiento sistema electrico - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	541.140	541.140
58	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.654.019
58.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	19.043	19.043
58.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	49.513	49.513
58.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	66.152	66.152

VICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
de Gladys M. Moreno Caballero

RUC: 1051462

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sambýhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

58.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	51.049	51.049
58.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	60.476	60.476
58.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	58.147	58.147
58.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	339.520	339.520
58.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	24.819	24.819
58.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	23.221	23.221
58.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	23.108	23.108
58.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	25.461	25.461
58.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	26.053	26.053
58.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	24.417	24.417
58.14		Reparación y Mantenimiento sistema de A.A. - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	863.040	863.040
59	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.747.606
59.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	431.520	431.520
59.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	58.160	58.160
59.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	66.026	66.026
59.4		Reparación y Mantenimiento chaperia y otros - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.191.900	1.191.900
60	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.832.415
60.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	163.870	163.870
60.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	84.175	84.175
60.3		Batería de 90 Amper	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
60.4		Cubierta R 16 225/70	Unidad	EVENTO	1	333.500	333.500
60.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	28.230	28.230
60.6		Reparación y Mantenimiento equipamiento - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	863.040	863.040
61	78180101-014	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		2.632.102
61.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	15.157	15.157
61.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	18.879	18.879
61.3		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	18.555	18.555
61.4		Fluido Hidraulico ATF para dirección	Unidad	EVENTO	1	37.506	37.506
61.5		Agua Destilada para batería por litro	Unidad	EVENTO	1	1.798	1.798
61.6		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	9.224	9.224
61.7		Aceite Caja por litro	Unidad	EVENTO	1	18.933	18.933
61.8		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	87.960	87.960
61.9		Filtro de Aciete	Unidad	EVENTO	1	71.078	71.078

Servicio Integral del Automotor
de Gladys A. Moreno Caballero
RUC: 10514383

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sámbytyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

61.10		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	96.067	96.067
61.11		Bujias incandescente y cambio de bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	37.255	37.255
61.12		Cambio cable bujias	Unidad	EVENTO	1	116.387	116.387
61.13		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	16.182	16.182
61.14		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	105.081	105.081
61.15		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	129.156	129.156
61.16		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	109.834	109.834
61.17		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	108.914	108.914
61.18		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	46.448	46.448
61.19		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	80.515	80.515
61.20		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	191.400	191.400
61.21		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	126.994	126.994
61.22		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	136.300	136.300
61.23		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	95.746	95.746
61.24		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	93.423	93.423
61.25		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	45.836	45.836
61.26		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	229.449	229.449
61.27		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	86.961	86.961
61.28		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
61.29		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	121.801	121.801
61.30		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	46.807	46.807
61.31		Reparación Mantenimiento Preventivo de Motor - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.456	158.456
62	78180101-014	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		12.585.470
62.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.444.172	1.444.172
62.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	575.360	575.360
62.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	293.110	293.110
62.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	62.117	62.117
62.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	68.126	68.126
62.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	73.754	73.754
62.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	55.436	55.436
62.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	404.550	404.550
62.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	59.028	59.028
62.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	189.563	189.563

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1057482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Saambyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

62.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	469.853	469.853
62.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	399.731	399.731
62.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	180.573	180.573
62.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	180.573	180.573
62.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	125.860	125.860
62.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	88.102	88.102
62.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	115.611	115.611
62.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	48.546	48.546
62.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	77.314	77.314
62.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	57.536	57.536
62.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	26.251	26.251
62.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	271.243	271.243
62.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	201.643	201.643
62.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	177.480	177.480
62.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	182.275	182.275
62.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	294.118	294.118
62.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	150.510	150.510
62.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	148.425	148.425
62.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	147.354	147.354
62.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	241.744	241.744
62.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	310.996	310.996
62.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	879.213	879.213
62.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	376.879	376.879
62.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	425.136	425.136
62.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	187.111	187.111
62.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	195.992	195.992
62.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	626.261	626.261
62.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	647.207	647.207
62.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	268.204	268.204
62.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora	Unidad	EVENTO	1	1.038.200	1.038.200
62.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	820.313	820.313
63	78180101-002	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4 - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		2.836.736
63.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	202.095	202.095
63.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	483.662	483.662
63.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	189.563	189.563

Manejo Integral del Automotor
de Gladys J. Mercedes Caballero
RUC: 1051462-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sáaibhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

63.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	211.380	211.380
63.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	78.450	78.450
63.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	115.725	115.725
63.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	42.670	42.670
63.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	40.892	40.892
63.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	63.649	63.649
63.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	158.943	158.943
63.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.249.707	1.249.707
64	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		2.729.910
64.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	754.495	754.495
64.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	51.063	51.063
64.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	51.063	51.063
64.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	313.751	313.751
64.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	126.399	126.399
64.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	113.310	113.310
64.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	70.122	70.122
64.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.249.707	1.249.707
65	78180101-011	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		7.035.695
65.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	35.960	35.960
65.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	197.409	197.409
65.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	234.861	234.861
65.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	309.683	309.683
65.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	289.886	289.886
65.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	439.479	439.479
65.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	154.815	154.815
65.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	157.692	157.692
65.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	294.915	294.915
65.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	153.700	153.700
65.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	162.690	162.690
65.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	438.963	438.963
65.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	443.139	443.139
65.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	763.821	763.821
65.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	151.843	151.843
65.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	129.725	129.725
65.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	32.172	32.172

servicio integral del Automotor
de Gladys Moreno Caballero
BUC: 1051482-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Saimbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

65.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	125.540	125.540
65.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	547.423	547.423
65.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	159.716	159.716
65.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	96.749	96.749
65.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	92.452	92.452
65.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	226.602	226.602
65.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	168.040	168.040
65.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	166.943	166.943
65.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	286.404	286.404
65.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	272.600	272.600
65.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
65.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
65.30		Reparación y Mantenimiento Tren Delantero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273
66	78180101-012	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		2.699.850
66.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	27.132	27.132
66.2		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	43.152	43.152
66.3		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	53.940	53.940
66.4		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	226.289	226.289
66.5		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	28.533	28.533
66.6		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	531.848	531.848
66.7		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	95.005	95.005
66.8		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	69.150	69.150
66.9		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	133.748	133.748
66.10		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	260.637	260.637
66.11		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	255.243	255.243
66.12		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	200.100	200.100
66.13		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	272.600	272.600
66.14		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
66.15		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	11.600	11.600
66.16		Reparación y Mantenimiento Tren Trasero - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	479.273	479.273

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC - 1051462-

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay





TETÁ
ARANDUPY
Sainbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

67	78180101-006	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CAMION FOTON "	Unidad	EVENTO	1		5.143.905
67.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	15.858	15.858
67.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	80.423	80.423
67.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	69.635	69.635
67.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	62.103	62.103
67.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	80.425	80.425
67.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	258.839	258.839
67.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	131.343	131.343
67.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	223.706	223.706
67.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad Internacional	EVENTO	1	198.534	198.534
67.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	198.534	198.534
67.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	631.223	631.223
67.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	129.383	129.383
67.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	204.737	204.737
67.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	368.715	368.715
67.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	343.572	343.572
67.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	411.119	411.119
67.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	119.422	119.422
67.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	119.422	119.422
67.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	152.665	152.665
67.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	779.029	779.029
67.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	225.918	225.918
67.22		Reparación y Mantenimiento sistema de Freno - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
68	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		2.661.445
68.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	95.006	95.006
68.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	17.662	17.662
68.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	22.655	22.655
68.4		Cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.047	208.047
68.5		Reparación de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	85.998	85.998
68.6		Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	157.864	157.864

Servicio Integral del Automotor
de Claudio J. Moreno Caballero
R.C. 1851452-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sambýhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

68.7		Reparacion de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	75.768	75.768
68.8		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	572.124	572.124
68.9		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	381.751	381.751
68.10		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	153.405	153.405
68.11		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	93.496	93.496
68.12		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	28.286	28.286
68.13		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	102.383	102.383
68.14		Reparación y Mantenimiento sistema de Embrague - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	667.000	667.000
69	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		4.253.223
69.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	114.946	114.946
69.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	343.867	343.867
69.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	325.491	325.491
69.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	120.520	120.520
69.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	49.157	49.157
69.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	58.974	58.974
69.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	28.768	28.768
69.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	163.560	163.560
69.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	79.572	79.572
69.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	34.447	34.447
69.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.473	6.473
69.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	75.516	75.516
69.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	140.244	140.244
69.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	99.808	99.808
69.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	97.250	97.250
69.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	176.977	176.977
69.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	98.890	98.890
69.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	107.934	107.934
69.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	161.820	161.820
69.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	161.820	161.820
69.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	111.476	111.476
69.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	127.011	127.011
69.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	108.653	108.653
69.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	166.549	166.549
69.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	67.682	67.682
69.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	128.773	128.773
69.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	224.653	224.653
69.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	109.794	109.794

servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
DNI: 1051482

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

69.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	54.056	54.056
69.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	152.658	152.658
69.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	6.473	6.473
69.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	8.271	8.271
69.33		Reparación y Mantenimiento sistema eléctrico - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	541.140	541.140
70	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		3.178.346
70.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	97.452	97.452
70.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	149.234	149.234
70.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	115.072	115.072
70.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	287.716	287.716
70.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	115.072	115.072
70.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	202.149	202.149
70.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	656.270	656.270
70.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	117.445	117.445
70.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	121.041	121.041
70.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	91.644	91.644
70.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	184.169	184.169
70.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	165.632	165.632
70.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	104.050	104.050
70.14		Reparación y Mantenimiento sistema A.A.- Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	771.400	771.400
71	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		2.614.605
71.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	1.090.307	1.090.307
71.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	131.254	131.254
71.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	158.224	158.224
71.4		Reparación y Mantenimiento Chaperia y otros - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	1.234.820	1.234.820
72	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CAMION FOTON	Unidad	EVENTO	1		2.234.480
72.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	427.295	427.295
72.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	181.688	181.688
72.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	348.812	348.812
72.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	472.090	472.090
72.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	70.122	70.122
72.6		Reparación y Mantenimiento equipamiento de vehiculo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	734.473	734.473
Precio Total							187.454.263

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051462-



EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia - Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py

Asunción - Paraguay



TETĀ
ARANDUPY
Sĩmbyhyĩa
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

6.2 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 100.000.000.- (Guaraníes cien millones)** y el monto máximo a contratar es de **Gs. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones)**.

6.3 El proveedor se compromete a proveer los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

6.4 La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida de la provisión de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

7.1 Este contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

7.2 Por tratarse de un Llamado Plurianual, la vigencia y validez de la contratación quedarán supeditadas a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

8.1 Los servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

9.1 La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa de la Secretaría Nacional de Cultura.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

10.1 La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

11.1 El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

11.2 En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caspallari
RUC 1081402-1

EE.UU. 284 esq. Mcal. Estigarribia – Tel.: (+595) 021 442 515

www.cultura.gov.py
Asunción - Paraguay





TETĀ
ARANDUPY
Sambelyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

12. MULTAS.

12.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

12.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

13.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

14.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

15.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 06 días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.

Sra. Gladys Joiada Moreno Caballero

Representante Legal

Servicio Integral del Automóvil
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051452-1

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

