



TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tetã Arandupy Sambyhyha
Ministerio de Cultura y Turismo

CONTRATO N° 20 /2016

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Taller Balbuena de Silverio Florentín Balbuena Valdez.

Contratación Directa N° 05/2016
“Mantenimiento y Reparación de Vehículos”,
ID N° 308.939.



TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
República del Paraguay
Calle Uruguay 1000, Asunción, Paraguay

Contrato N° 20 /2016.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Mabel Causarano**, con Cédula de Identidad N° 232.627, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Taller Balbuena** con **RUC N° 854301-1**, domiciliada en las calles Ana Díaz N° 1343 e/ Cptan. Figari y Pa'i Pérez, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Propietario, el **Sr. Silverio Florentín Balbuena Valdez**, con Cédula de Identidad N° 854.301, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.


1.1 El presente Contrato tiene por objeto la prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, adjudicado por Resolución SNC N° 343/2016 de fecha 17 de junio del año dos mil diez y seis, en referencia a la Contratación Directa N° 05/2016 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos", y que serán suministrados por el **PROVEEDOR** a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y sus respectivas notificación
- (f) Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de bases y condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.





TETĀ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	02	03	0	240	10	1	99	Gs. 60.000.000

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 308.939.



4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2016, convocado por la Secretaría Nacional de Cultura. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 343/2016 de fecha 17 de junio del año dos mil diez y seis.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

5.1 Cuadro de Adjudicación

Taller Balbuena de Silverio Balbuena						
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	U.M.	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: CHEVROLET S10						
1	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	2.241.000
2	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	6.790.000
3	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2	Unidad	1	Evento	1.745.000
4	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION	Unidad	1	Evento	880.000
5	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO	Unidad	1	Evento	2.540.000





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYTHYA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tetã Rekuái - Gobierno Nacional
Tetã Rekuái - Gobierno Nacional

6	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO	Unidad	1	Evento	1.660.000
7	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.460.000
8	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.770.000
9	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	2.000.000
10	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE	Unidad	1	Evento	2.061.000
11	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS	Unidad	1	Evento	600.000
12	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO	Unidad	1	Evento	1.400.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS: CHEVROLET BLAZER						
13	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	1.990.000
14	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	B.160.000
15	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2	Unidad	1	Evento	1.845.000
16	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION	Unidad	1	Evento	880.000
17	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO	Unidad	1	Evento	2.560.000
18	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO	Unidad	1	Evento	1.650.000
19	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.450.000
20	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.770.000
21	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	2.000.000
22	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE	Unidad	1	Evento	2.061.000
23	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS	Unidad	1	Evento	600.000
24	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO	Unidad	1	Evento	1.400.000



Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.788 - (0986) 842.305
Email: tallerbalbuena@paraguay@gmail.com



TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tetãpy Embotopyre Tetãpy Embotopyre
Tetãpy Embotopyre Tetãpy Embotopyre

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: HYUNDAI H1						
25	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	2.100.000
26	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	8.020.000
27	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD	Unidad	1	Evento	1.895.000
28	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION	Unidad	1	Evento	880.000
29	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO	Unidad	1	Evento	2.530.000
30	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO	Unidad	1	Evento	1.680.000
31	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.410.000
32	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.770.000
33	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	2.000.000
34	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE	Unidad	1	Evento	2.610.000
35	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS	Unidad	1	Evento	600.000
36	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO	Unidad	1	Evento	1.400.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO: ISUZU D-MAX						
37	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	2.130.000
38	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	8.070.000
39	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4	Unidad	1	Evento	1.905.000
40	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION	Unidad	1	Evento	880.000
41	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO	Unidad	1	Evento	2.570.000
42	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO	Unidad	1	Evento	1.660.000
43	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.420.000



Taller Balbuena
de Silver Balbuena
Tel.: (021) 228-4488 - (0981) 842.905
Email: tallerbalbuena@paraguay.com




TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tetã Oñondivepa Tapyre'ãha
Tembendeje'otepa an Ñuca Rãmo.


44	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.780.000
45	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	1.970.000
46	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE	Unidad	1	Evento	2.030.000
47	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS	Unidad	1	Evento	600.000
48	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO	Unidad	1	Evento	1.400.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO: SUZUKI GRAND VITARA						
49	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	2.030.000
50	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	Unidad	1	Evento	8.160.000
51	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4	Unidad	1	Evento	1.845.000
52	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION	Unidad	1	Evento	880.000
53	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO	Unidad	1	Evento	2.230.000
54	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO	Unidad	1	Evento	1.660.000
55	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.905.000
56	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	1.770.000
57	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1	Evento	2.150.000
58	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE	Unidad	1	Evento	2.610.000
59	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS	Unidad	1	Evento	600.000
60	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO	Unidad	1	Evento	1.400.000
PRECIO TOTAL						132.063.000

Monto Mínimo a Contratar: Gs. 30.000.000

Monto Máximo a Contratar: Gs. 60.000.000



Faller Balbuena
de Silveira Balbuena
Tel.: (594) 226.798 - (0981) 842.905
Email: fallerbalbuena@guay.com




TETÁ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CARRERAS 4002, MONTE CASERES, ASUNCIÓN, PARAGUAY

Planilla Auxiliar		TALLER BALBUENA DE SILVERIO BALBUENA					
Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Mano de Obra	Precio Unitario repuestos (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: CHEVROLET S10							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR							
78180101-014		Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.1	Refrigerante para Radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.2	Fluido Hidraulico ATF	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.3	Cambio aceite motor	lts.	1	Evento	60.000	30.000	90.000
1.4	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
1.5	Control agua destilada y suministro a la bateria	lts.	1	Evento	10.000	10.000	20.000
1.6	Cambio de aceite diferencial	lts.	1	Evento	10.000	50.000	60.000
1.7	Cambio aceite caja mecanica	lts.	1	Evento	10.000	50.000	60.000
1.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
1.9	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000

Taller Balbuena de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228 7 905
Email: tallerbalbuena@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL
DE CULTURA

1.10	Control bujías incandescente o cambio	Unidad	1	Evento	10.000	90.000	100.000
1.11	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
1.12	Cambio de cabo acelerador	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
1.13	Cambio cabo de velocímetro	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
1.14	Cambio manguera radiador superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
1.15	Cambio manguera radiador inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
1.16	Cambio tapa radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.17	Cambio tapa combustible	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.18	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
1.19	Cambio manguera calefacción	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
1.20	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000
1.21	Cambio correa alternador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
1.22	Cambio bomba de agua	Unidad	1	Evento	21.000	350.000	371.000
1.23	Regulación de válvulas	Unidad	1	Evento	40.000	NO APLICA	40.000
1.24	Limpieza y reparación de radiador	Unidad	1	Evento	90.000	NO APLICA	90.000
1.25	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
1.26	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 1 (mano de obra + repuestos)							2.241.000

de Silver
Tel.: (021) 228
Email: fatterba@paraguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL
DE CULTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR									
2	7818010-014		Tapa Motor	Unidad	1	Evento	150.000	1.200.000	1.350.000
2.1			Juego de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	560.000	570.000
2.2			Juego de camisa	Unidad	1	Evento	10.000	400.000	410.000
2.3			Juego casquillo de biela	Unidad	1	Evento	10.000	140.000	150.000
2.4			Juego casquillo bancada	Unidad	1	Evento	10.000	175.000	185.000
2.5			Juego casquillo de leva	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
2.6			Juego buje de biela	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
2.7			Juego de aros	Unidad	1	Evento	50.000	350.000	400.000
2.8			Juego calce lateral	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	90.000
2.9			Juego guías de válvulas	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
2.10			Bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	350.000	360.000
2.11			Juego de juntas	Unidad	1	Evento	10.000	300.000	310.000
2.12			Juego válvulas de escape	Unidad	1	Evento	10.000	105.000	115.000
2.13			Juego válvulas de admisión	Unidad	1	Evento	10.000	105.000	115.000
2.14			Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	150.000	NO APLICA	150.000
2.15			Rectificación cigüeñal	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
2.16			Cepillado tapa motor	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
2.17			Alineación brazo de biela	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
2.18									

de Silveira
Tel.: (021) 220.780
Email: fallerbaibur@...
28/05/2015
Asunción





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA

2.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	1	Evento	15.000	NO APLICA	15.000
2.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
2.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
2.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
2.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
2.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
2.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
2.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000
2.27	Rectificación de leva	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
2.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
2.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
2.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
2.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
2.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
2.33	Reparación pico inyector	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
2.34	Cambio soporte motor	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
2.35	Cambio reten frente motor	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
2.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000

de Silverio
Tel.: (021) 228
Email: tallerbalb...






TETÁ
ARANDUJY
SÁMEHYHYÁ
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION										
4	78180101-002									
4.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000		
4.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
4.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
4.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000		
4.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000		
4.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
4.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
4.8		Reparación general transmisión – Mano de Obra	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000		
Precio Total ITEM 4 (mano de obra + repuestos)										
	78180101-011									
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO										
5.1		Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000		
5.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
5.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
5.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
5.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000		
5.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
5.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		

Taller de Sitios de Cultura
Tel.: (021) 2979040331/842995
Email: taller@guenaparraguay@gmail.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYRYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

5.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
5.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
5.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
5.11	Cambio grillete elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
5.12	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
5.13	Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	70.000	NO APLICA	70.000
5.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	850.000	870.000
5.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
5.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
5.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
5.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
5.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
5.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
5.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
5.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
5.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
5.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	250.000
5.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000

de Silveira Basilio
Tel.: (21) 220 258 - (0554) 84 15 95
Email: gubnet@denaparaguay.gov.py; gubnet@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jasyrãvõ, Cãerãvõ, Tetã Py'ẽrã
Constitución, ñandajũntes un ñũmẽ, ñũmẽc.

5.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
5.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000	
5.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
5.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
Precio Total ITEM 5 (mano de obra + repuestos)								
6	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO						2.540.000
6.1	Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000	
6.2	Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	
6.3	Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	
6.4	Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
6.5	Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000	
6.6	Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000	
6.7	Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000	
6.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	
6.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000	
6.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	
6.11	Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	
6.12	Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	

Taller de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228 798 4085, 611 905
Email: tallerbalbuena@paraguay.com.uy







TETÁ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jesús O. Castellanos Tetá P. P. P.
Secretaría General de Asesoría Jurídica

6.13	Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	70.000	NO APLICA	70.000
6.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
6.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
6.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
6.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
6.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
6.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
6.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
6.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
6.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
6.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
6.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	70.000	220.000	290.000
6.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
6.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
6.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
6.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
6.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 6 (mano de obra + repuestos)							
							1.660.000

de S...
Tel: (021) 228.738 - (0981) 642.905
Email: tallerbalbuena@paraguay3a.com







TETA
ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jesús Orendáizeta "Teta" Rivas
Comisionado Judicial en Chefe Retiro

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO									
7	78180101-006		Fluido de Freno cantidad necesaria	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
7.1			Control de freno	Unidad	1	Evento	40.000	NO APLICA	40.000
7.2			Regulación de freno	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
7.3			Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.4			Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
7.5			Cambio pastilla de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
7.6			Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.7			Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
7.8			Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.9			Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.10			Cambio depresor de freno	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.11			Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.12			Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	1	Evento	20.000	40.000	60.000
7.13			Reparación servo freno	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
7.14			Cambio disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
7.15			Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
7.16				Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000

Taller de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.788
Email: tallerbalbuena@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jesús Guaraní 1499, 1490
Calle de los Guaraníes, Asunción, Paraguay

7.17	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
7.18	Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
7.19	Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
7.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	280.000	300.000
7.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 7 (mano de obra + repuestos)							
1.460.000							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE							
8	78180101-005	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
8.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
8.2	Fluido de Embrague cantidad necesaria	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
8.3	Regulación de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
8.4	Cambio cabo de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	500.000	520.000
8.5	Cambio plato de presión	Unidad	1	Evento	20.000	500.000	520.000
8.6	Cambio disco de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	400.000	420.000
8.7	Cambio cojinete empuje	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
8.8	Rectificación corona volante	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
8.9	Cambio rulemán piloto	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
8.10	Cambio reten bancada	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
Precio Total ITEM 8 (mano de obra + repuestos)							
1.770.000							

Taller de Silverio
Tel: (021) 270.000 - (099) 842.005
Email: taller@tallerparaguay.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CULTURA Y TURISMO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO									
9	78180101-009								
9.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.2		Reparación Alternador	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	150.000
9.3		Reparación motor de arranque	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	150.000
9.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	NO APLICA	100.000
9.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.6		Cambio de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.7		Reparación de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
9.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
9.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.11		Verificación de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
9.12		Confecionar llave de contacto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
9.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
9.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
9.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
9.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	180.000	200.000
9.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	NO APLICA	50.000
9.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	100.000	120.000

de Silverio
Tel: (021) 228.20.109
Email: aserbalbuena@paraguay.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYRYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Japite, Ciudad de Asunción, Paraguay
Calle de la Libertad, N° 100, Asunción, Paraguay

9.19	Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	180.000	200.000	
9.20	Reparación asientos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
9.21	Reparación auto radio	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
9.22	Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000	
9.23	Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.24	Cambio faro delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.25	Cambio faro señalero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.26	Cambio faro trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.27	Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.28	Cambio terminal de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.29	Colocación relay luz alta	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.30	Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
9.31	Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
9.32	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
Precio Total ITEM 9 (mano de obra + repuestos)								
10	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE						2.000.000
10.1	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	
10.2	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	1	Evento	20.000	230.000	250.000	
10.3	Carga de Gas	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	

de Silverio
Tel.: (021) 223 790
Email: tallerbaibuenparaguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

10.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
10.5	Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
10.6	Reparación de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
10.7	Cambio de compresor	Unidad	1	Evento	175.000	1.106.000	1.281.000
10.8	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
10.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
10.10	Cambio manguera de alta presión	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
10.11	Cambio embrague de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
10.12	Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
10.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
Precio Total ITEM 10 (mano de obra + repuestos)							
2.061.000							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS							
78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
	Pintura de logotipos	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
	Polarizados	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
Precio Total ITEM 11 (mano de obra + repuestos)							
600.000							
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO							
12	78180101-9997						
12.1	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	1	Evento	50.000	150.000	200.000
12.2	Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	150.000

de Silverio
Tel.: (021) 228.5...
Email: taller@...paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUJY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jesús Obaldía Tetá Pyahu
Carrero de los Cuatros Banderas

12.3	Batería	Unidad	1	Evento	50.000	300.000	350.000
12.4	Cubierta	Unidad	1	Evento	50.000	550.000	600.000
12.5	Cámara	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
Precio Total ITEM 12 (mano de obra + repuestos)							
1.400.000							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: CHEVROLET BLAZER							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR							
13	78180101-014	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
13.1	Refrigerante para Radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
13.2	Fluido Hidraulico ATF	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
13.3	Cambio aceite motor	lts.	1	Evento	60.000	30.000	90.000
13.4	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
13.5	Control agua destilada y suministro a la batería	lts.	1	Evento	10.000	10.000	20.000
13.6	Cambio de aceite diferencial	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
13.7	Cambio aceite caja mecanica	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
13.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
13.9	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000
13.10	Control bujías incandescente o cambio	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
13.11	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
13.12	Cambio de cabo acelerador	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000
13.13	Cambio cabo de velocimetro	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000

Tel.: (021) 228-8418
Email: tallerbateriasparaguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMETHYA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Já sede Oromosera Tapa Pyaho
Caraterogua, Asunción, Paraguay, 2015

14.5	Juego casquillo bandada	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000
14.6	Juego casquillo de leva	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
14.7	Juego buje de biela	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
14.8	Juego de aros	Unidad	1	Evento	50.000	500.000	550.000
14.9	Juego calce lateral	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	90.000
14.10	Juego guías de válvulas	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
14.11	Bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	500.000	510.000
14.12	Juego de juntas	Unidad	1	Evento	10.000	360.000	370.000
14.13	Juego válvulas de escape	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
14.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
14.15	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	200.000	NO APLICA	200.000
14.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
14.17	Cepillado tapa motor	Unidad	1	Evento	150.000	NO APLICA	150.000
14.18	Alineación brazo de biela	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
14.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
14.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
14.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
14.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
14.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000

Taller de Silverio B. Balbuena
Tel.: (021) 228.798
Email: tallerbalbuena@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

14.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
14.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
14.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000
14.27	Rectificación de leva	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
14.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000
14.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
14.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
14.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
14.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
14.33	Reparación pico inyector	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
14.34	Cambio soporte motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
14.35	Cambio reten frente motor	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
14.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
14.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	170.000
14.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
14.39	Cambio termostato de agua	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
14.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	1	Evento	500.000	NO APLICA	500.000
14.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	400.000	NO APLICA	400.000
Precio Total ITEM 14 (mano de obra + repuestos)							8.160.000

Taller de Silverio
Tel.: (021) 228.70...
Email: tallerbalb...@paraguay.gov.py






TETÁ
ARANDUJY
SAMBYHYRA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jajagué, Chendekere, Tapa E'nyha
Cecilio B. Rodríguez, Presidente del Comité de Sumo

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2										
15	78180101-002									
15.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000		
15.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000		
15.3		Eje rasurado	Unidad	1	Evento	10.000	300.000	310.000		
15.4		Eje cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
15.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
15.6		Rulemán cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
15.7		Reten cola caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
15.8		Reten eje de mando	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
15.9		Juego junta caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
16		Soprote caja	Unidad	1	Evento	30.000	75.000	105.000		
		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	700.000	NO APLICA	700.000		
Precio Total ITEM 15 (mano de obra + repuestos)										
										1.845.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION										
16	78180101-002									
16.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000		
16.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
16.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
16.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000		

de Silverio
Tel.: (021) 228 7
E-mail: paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUJY
SAMEYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LA LIBERTAD 1000, ASUNCIÓN, PARAGUAY

16.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000
16.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
16.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
16.8	Reparación general transmisión – Mano de Obra	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
Precio Total ITEM 16 (mano de obra + repuestos)							
17	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO					
17.1	Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
17.2	Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
17.3	Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
17.4	Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
17.5	Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
17.6	Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
17.7	Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
17.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
17.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
17.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
17.11	Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
17.12	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000

Tel.: (021) 221-10981
Email: taller@denaparaguay@gmail.com
Baldovino







TETÁ
ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jatapy Orotopyta Y Teca Pyahu
Constitución, Justicia y Bienestar

17.13	Reparación simfin	Unidad	1	Evento	70.000	NO APLICA	70.000
17.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	850.000	870.000
17.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
17.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
17.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
17.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
17.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
17.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
17.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
17.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
17.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
17.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	250.000
17.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
17.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
17.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
17.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
17.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 17 (mano de obra + repuestos)							2.560.000

de Silverio Barbuena
Tel.: (021) 228.798 - (021) 842.004
Email: tallerbarbuena@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SÁMEHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Usaje Chiriquita Tetá Pyary
Calle 19 de Julio de Itaipu, 5000

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO						
18	78180101-012		Unidad	1	Evento	20.000
18.1		Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	20.000
18.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	60.000
18.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	60.000
18.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	40.000
18.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	50.000
18.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	20.000
18.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	20.000
18.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	60.000
18.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	80.000
18.10		Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	50.000
18.11		Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	50.000
18.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	50.000
18.13		Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	70.000
18.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	90.000
18.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	30.000
18.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000
18.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	30.000

TETÁ
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.798 - (0984) 844.1815
Email: tallerbalbuenapara@gmail.com






TETA
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Japary Obanditerea Teta Pishu
Gosaropyrecha Jureteha Mba'e Rumbi'e

18.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
18.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
18.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
18.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
18.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
18.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
18.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	70.000	220.000	290.000
18.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
18.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
18.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
18.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
18.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 18 (mano de obra + repuestos)							
78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO						
19.1	Fluido de Freno	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
19.2	Control de freno	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
19.3	Regulación de freno	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
19.4	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
1.650.000							

Zaller
de Silverio Balbuena
Tel: (021) 842 905
Email: zallerbalbuena@paraguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
JAKO OROVETA YKA PYRU
GUEIHA KOSU JUKUHA MANDUHA RUMBE

19.5	Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
19.6	Cambio pastilla de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
19.7	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
19.9	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.10	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.11	Cambio depresor de freno	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.12	Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.13	Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	1	Evento	20.000	40.000	60.000
19.14	Reparación servo freno	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
19.15	Cambio disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
19.16	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
19.17	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
19.18	Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
19.19	Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
19.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	280.000	300.000
19.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 19 (mano de obra + repuestos)							1.450.000

de Silverio
Tel.: (021) 228.75... (0984) 442.905
paraguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYIA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA




TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL
DE CULTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE						
20	78180101-005					
20.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000
20.2		Fluido de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000
20.3		Regulación de embrague	Unidad	1	Evento	20.000
20.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	1	Evento	50.000
20.5		Cambio plato de presión	Unidad	1	Evento	500.000
20.6		Cambio disco de embrague	Unidad	1	Evento	500.000
20.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	1	Evento	400.000
20.8		Rectificación corona volante	Unidad	1	Evento	NO APLICA
20.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	Evento	20.000
20.10		Cambio reten bancada	Unidad	1	Evento	60.000
Precio Total ITEM 20 (mano de obra + repuestos)						1.770.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO						
	78180101-009					
		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	1	Evento	20.000
		Reparación Alternador	Unidad	1	Evento	150.000
		Reparación motor de arranque	Unidad	1	Evento	150.000
		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	1	Evento	100.000
		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000
						40.000
						150.000
						150.000
						100.000
						40.000

de Silveira
Tel.: (021) 228.791
Email: tallerbuenosaguay@gmail.com






TETÁ ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
UNIDAD ORIENTADA EN TETÁ REKUÁI
COCORÓ, 6663 JURÍDICO SUÑYATÍ, PYMBA

21.6	Cambio de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
21.7	Reparación de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.8	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.9	Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
21.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
21.11	Verificación de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.12	Confecionar llave de contacto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
21.13	Reparación de tablero instrumental	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.14	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
21.15	Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
21.16	Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	180.000	200.000
21.17	Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	NO APLICA	50.000
21.18	Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	100.000	120.000
21.19	Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	180.000	200.000
21.20	Reparación asientos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.21	Reparación auto radio	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
21.22	Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	150.000	170.000
21.23	Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
21.24	Cambio faro delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000

Tel.: (021) 225 228 - (0981) 842 995
Email: tallerbaldena@paraguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE 14 de Mayo, 14000, Asunción, Paraguay

21.25	Cambio faro señalero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.26	Cambio faro trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.27	Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.28	Cambio terminal de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.29	Colocación relay luz alta	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.30	Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
21.31	Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
21.32	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 21 (mano de obra + repuestos)							
78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE						
22.1	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
22.2	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	1	Evento	20.000	230.000	250.000
22.3	Carga de Gas	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
22.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
22.5	Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
22.6	Reparación de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
22.7	Cambio de compresor	Unidad	1	Evento	175.000	1.106.000	1.281.000
22.8	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000

Taller de Silverio Balsegna
Tel.: (021) 228.7... (0981) 842.965
Email: taller@balsegna.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LOS HERMANOS SERRA P. 870
C. A. 14000000. TEL. (021) 442515/6

22.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
22.10	Cambio manguera de alta presión	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
22.11	Cambio embrague de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
22.12	Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
22.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
Precio Total ITEM 22 (mano de obra + repuestos) 2.061.000							
23	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS					
23.1	Chaperías menores y pintura completa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
23.2	Pintura de logotipos	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
23.3	Polarizados	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
Precio Total ITEM 23 (mano de obra + repuestos) 600.000							
24	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO					
24.1	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	1	Evento	50.000	150.000	200.000
24.2	Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	150.000
24.3	Batería	Unidad	1	Evento	50.000	300.000	350.000
24.4	Cubierta	Unidad	1	Evento	50.000	550.000	600.000
24.5	Cámara	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
Precio Total ITEM 24 (mano de obra + repuestos) 1.400.000							

Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 238.795 / (0981) 842.906
Email: tallerbalbuena@paraguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYRYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA


TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LA CULTURA, 198 - 10581 - 012 - ASUNCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: HYUNDAI H1

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR									
25	78180101-014		Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.2		Fluido Hidraulico ATF	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.3		Cambio aceite motor	lts.	1	Evento	60.000	30.000	90.000			
25.4		Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000			
25.5		Control agua destilada y suministro a la batería	lts.	1	Evento	10.000	10.000	20.000			
25.6		Cambio de aceite diferencial	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.7		Cambio aceite caja mecanica	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000			
25.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000			
25.10		Control bujias incandescente o cambio	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000			
25.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000			
25.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000			
25.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000			
25.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000			
25.16		Cambio tapa radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000			

Talleres Balbuena
de Silveo Balbuena
Tel.: (021) 221198 - (0581) 812115
Email: talleresbalbuena@paraguay.gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYIA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Já se! Orogivea! Taba! Pyahu
Cangaité, teko, suaité, guahy, Pymaé

25.17	Cambio tapa combustible	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.18	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000	
25.19	Cambio manguera calefacción	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.20	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.21	Cambio correa alternador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.22	Cambio correa compresor de aire	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.23	Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
25.24	Cambio bomba de agua	Unidad	1	Evento	30.000	550.000	580.000	
25.25	Regulación de válvulas	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	70.000	
25.26	Limpieza y reparación de radiador	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000	
25.27	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000	
25.28	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000	
Precio Total ITEM 25 (mano de obra + repuestos)								
26	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR						2.100.000
26.1	Tapa Motor	Unidad	1	Evento	150.000	1.500.000	1.650.000	
26.2	Juego de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	800.000	810.000	
26.3	Juego de camisa	Unidad	1	Evento	10.000	400.000	410.000	
26.4	Juego casquillo de biela	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000	
26.5	Juego casquillo bancada	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000	

Callor Balbuena
de Silveo Balbuena
Tel: (021) 25798 - (0581) 217-111
E-mail: callorbalbuena@paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jesús Opendieta Teta P. 1980
Calle de los Jiricos 10.100, Asunción, Paraguay

26.6	Juego casquillo de leva	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
26.7	Juego buje de biela	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
26.8	Juego de aros	Unidad	1	Evento	50.000	500.000	550.000
26.9	Juego calce lateral	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	90.000
26.10	Juego guías de válvulas	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
26.11	Bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	500.000	510.000
26.12	Juego de juntas	Unidad	1	Evento	10.000	360.000	370.000
26.13	Juego válvulas de escape	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
26.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
26.15	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	200.000	NO APLICA	200.000
26.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
26.17	Cepillado tapa motor	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
26.18	Alineación brazo de biela	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
26.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
26.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
26.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
26.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
26.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000

Taller Baibueno
de Silveo Baibueno
Tel.: (021) 227.748 - (0984) 842.803
Email: tallerbaibuenoparaguay@gmail.com







TETÁ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUAI GOBIERNO NACIONAL
Járeko Orogivepa Teko Evansa
Caceres, Jurete y M. de Obra, Eucua

26.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
26.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000
26.27	Rectificación de leva	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
26.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000
26.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
26.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
26.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
26.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
26.33	Reparación pico inyector	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
26.34	Cambio soporte motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
26.35	Cambio reten frente motor	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
26.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
26.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	170.000
26.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
26.39	Cambio termostato de agua	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
26.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	1	Evento	400.000	NO APLICA	400.000
26.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	400.000	NO APLICA	400.000
Precio Total ITEM 26 (mano de obra + repuestos)							8.020.000

Silverio Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.7... (0981) 842.90...
Email: silverio@culturaparaguay@gmail.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
JERARÉ OPAERÉERA TAPÉ PAKHU
CERATUPÉ OROO JUKIÉ OPAERÉERA RUMBE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD									
27	78180101-002		Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000	210.000
27.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000	160.000
27.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	1	Evento	10.000	300.000	310.000	310.000
27.3		Eje rasurado	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.4		Eje cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.6		Rulemán cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.7		Reten cola caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.8		Reten eje de mando	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.9		Juego junta caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000	60.000
27.10		Soporte caja	Unidad	1	Evento	30.000	75.000	105.000	105.000
27.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	750.000	NO APLICA	750.000	750.000
Precio Total ITEM 27 (mano de obra + repuestos)									
28	78180101-002								1.895.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION									
28.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000	260.000
28.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	40.000
28.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	40.000
28.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000	85.000

Taller Balbuena
de Silver Balbuena
Tel.: (021) 231.198 - (021) 842.966
Email: tallerbaluenapaguay@gmail.com





TETA
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
JASYRE OREKUPYRETA TACA FVABU
GASYRE OREKUPYRETA TACA FVABU

28.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000
28.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
28.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
28.8	Reparación general transmisión. - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
Precio Total ITEM 28 (mano de obra + repuestos)							
880.000							

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO

29	78180101-011						
29.1	Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
29.2	Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
29.3	Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
29.4	Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
29.5	Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
29.6	Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
29.7	Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
29.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
29.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
29.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
29.11	Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
29.12	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000

Callor Balbuena
de Silvano Balbuena
Tel: (021) 228.755 - (0981) 842.905
Email: callorbalbuena@gmail.com






TETÁ ARANDUPY
SAMSRYHYA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
JAKETE, CACI, HECI, HECI, HECI, HECI, HECI
Cecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy, Hecy

29.13	Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	70.000	NO APLICA	70.000
29.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	850.000	870.000
29.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
29.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
29.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
29.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
29.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
29.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
29.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
29.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
29.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
29.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	250.000
29.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
29.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
29.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
29.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
29.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 29 (mano de obra + repuestos)							2.530.000

Taller Baibuenas
de S. No Baibuenas
Tel: (021) 28.798 - (0981) 28.798
Email: tallerbaibuenasparaguay@gmail.com







TETÁ ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Cultura y Turismo
Calle de la Libertad, 284 - Asunción, Paraguay

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO									
30	78180101-012		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
30.1		Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
30.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	50.000	60.000
30.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	50.000	60.000
30.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	30.000	40.000
30.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	40.000	50.000
30.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
30.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
30.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	50.000	60.000
30.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	60.000	80.000
30.10		Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	30.000	50.000
30.11		Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	30.000	50.000
30.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	30.000	50.000
30.13		Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	70.000	70.000	NO APLICA	70.000
30.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	70.000	90.000
30.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	10.000	30.000
30.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	NO APLICA	50.000
30.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	10.000	30.000

Calle de la Libertad
de Silverio Barbuena
Tel.: (021) 227.136 - (0981) 842.905
E-mail: culterbarbuena@cultura.gov.py






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA




TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

30.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
30.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
30.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
30.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
30.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
30.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
30.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	70.000	220.000	290.000
30.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
30.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
30.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
30.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
30.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 30 (mano de obra + repuestos)							
78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO						
31.1	Fluido de Freno	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
31.2	Control de freno	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
31.3	Regulación de freno	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
31.4	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
1.680.000							

Taller Baibueno
de Servicios Automotrices
Tel: 222 8.798 - 0981 842.905
Email: tallerbaibueno@paraguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LOS HERMANOS SAIZ Nº 430
CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

31.5	Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
31.6	Cambio pastilla de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
31.7	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
31.9	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.10	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.11	Cambio depresor de freno	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.12	Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.13	Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	1	Evento	20.000	40.000	60.000
31.14	Reparación servo freno	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
31.15	Cambio disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
31.16	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
31.17	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
31.18	Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
31.19	Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
31.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	280.000	300.000
31.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 31 (mano de obra + repuestos)							1.410.000

Taller Baibueno
de Silvano Baibueno
Tel: (021) 220-496-10-2118105
Email: tallerbaibuenaparaguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
UNITE CHAKYREKATYREKUAI
Gobierno Republicano del Paraguay

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE										
32	78180101-005									
32.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
32.2		Fluido de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
32.3		Regulación de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
32.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	50.000	70.000
32.5		Cambio plato de presión	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	500.000	500.000	520.000
32.6		Cambio disco de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	500.000	500.000	520.000
32.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	400.000	400.000	420.000
32.8		Rectificación corona volante	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
32.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
32.10		Cambio reten bancada	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	60.000	60.000	80.000
Precio Total ITEM 32 (mano de obra + repuestos)										
1.770.000										
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO										
33	78180101-009									
33.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
33.2		Reparación Alternador	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	NO APLICA	150.000
33.3		Reparación motor de arranque	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	NO APLICA	150.000
33.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	NO APLICA	NO APLICA	100.000
33.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000

Taller Galbana
de Silverio Galbana
Tel.: (021) 261-10981 / 842904
Email: tallerbalbana@paraguay.com.py





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

33.6	Cambio de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.7	Reparación de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.8	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.9	Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.11	Verificación de batería	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.12	Confeccionar llave de contacto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.13	Reparación de tablero instrumental	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.14	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
33.15	Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
33.16	Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	180.000	180.000	200.000
33.17	Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	NO APLICA	50.000
33.18	Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	100.000	120.000
33.19	Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	180.000	180.000	200.000
33.20	Reparación asientos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.21	Reparación auto radio	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.22	Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	150.000	170.000
33.23	Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.24	Cambio faro delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000

Taller Baichuy
de Silverio
Tel.: (021) 228.798
Email: tallerbaichuy@paraguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL
DE CULTURA

33.25	Cambio faro señalero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.26	Cambio faro trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.27	Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.28	Cambio terminal de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.29	Colocación relay luz alta	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.30	Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
33.31	Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
33.32	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 33 (mano de obra + repuestos)								
78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE							
34.1	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	30.000	50.000
34.2	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	1	Evento	20.000	230.000	230.000	250.000
34.3	Carga de Gas	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	30.000	50.000
34.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	50.000	70.000
34.5	Carga de Gas R12	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
34.6	Reparación de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000
34.7	Cambio de compresor	Unidad	1	Evento	250.000	1.580.000	1.580.000	1.830.000
34.8	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000

Taller de Silverio
de Silverio
Tel.: (021) 2... - (0981) 842.065
Email: tallerparaguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUJY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LA PATRIA 1000, ASUNCIÓN, PARAGUAY

34.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
34.10	Cambio manguera de alta presión	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
34.11	Cambio embrague de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
34.12	Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
34.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
Precio Total ITEM 34 (mano de obra + repuestos) 2.610.000							
35	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS					
35.1	Chaperías menores y pintura completa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
35.2	Pintura de logotipos	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
35.3	Polarizados	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
Precio Total ITEM 35 (mano de obra + repuestos) 600.000							
36	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO					
36.1	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	1	Evento	50.000	150.000	200.000
36.2	Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	150.000
36.3	Batería	Unidad	1	Evento	50.000	300.000	350.000
36.4	Cubierta	Unidad	1	Evento	50.000	550.000	600.000
36.5	Cámara	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
Precio Total ITEM 36 (mano de obra + repuestos) 1.400.000							

Taller Galbuzina
de Silverio Galbuzina
Tel.: (021) 220.1798 - (0981) 842.905
Email: taller.galbuzinaparaguay@gmail.com





TETÁ
ARANDUJY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA




TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA

37.17	Cambio tapa combustible	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.18	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
37.19	Cambio manguera calefacción	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.20	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.21	Cambio correa alternador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.22	Cambio correa compresor de aire	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.23	Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
37.24	Cambio bomba de agua	Unidad	1	Evento	30.000	550.000	580.000
37.25	Regulación de válvulas	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	70.000
37.26	Limpieza y reparación de radiador	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
37.27	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
37.28	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 37 (mano de obra + repuestos)							
78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR						
38.1	Tapa Motor	Unidad	1	Evento	150.000	1.500.000	1.650.000
38.2	Juego de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	800.000	810.000
38.3	Juego de camisa	Unidad	1	Evento	10.000	400.000	410.000
38.4	Juego casquillo de biela	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000

Taller Balbuena
de Servicios Automotrices
Tel: (021) 225.798 - (0991) 842.905
Email: tallerbalbuena@gmail.com





TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

38.5	Juego casquillo bancada	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000
38.6	Juego casquillo de leva	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
38.7	Juego buje de biela	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
38.8	Juego de aros	Unidad	1	Evento	50.000	500.000	550.000
38.9	Juego calce lateral	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	90.000
38.10	Juego guías de válvulas	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
38.11	Bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	500.000	510.000
38.12	Juego de juntas	Unidad	1	Evento	10.000	360.000	370.000
38.13	Juego válvulas de escape	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
38.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
38.15	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	200.000	NO APLICA	200.000
38.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
38.17	Cepillado tapa motor	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
38.18	Alineación brazo de biela	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
38.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
38.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
38.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
38.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
38.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000

de Silverio
Tel.: (021) 229 798 - (098) 441 895
Email: tallerbaucenapa@guay@gmail.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

38.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000
38.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
38.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000
38.27	Rectificación de leva	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
38.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000
38.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
38.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
38.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	Evento	50.000	20.000	70.000
38.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
38.33	Reparación pico inyector	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
38.34	Cambio soporte motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
38.35	Cambio reten frente motor	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
38.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
38.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	170.000
38.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
38.39	Cambio termostato de agua	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
38.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	1	Evento	500.000	NO APLICA	500.000
38.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	400.000	NO APLICA	400.000
Precio Total ITEM 38 (mano de obra + repuestos)							
							8.070.000

Taller de Silverio Balboa
Tel: (021) 428.79... (0981) 84.905
Email: tallerbuenapareyou@gmail.com





TETÁ
ARANDUJY
SAMBYRYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

40.4	Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000
40.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000
40.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
40.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
40.8	Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
Precio Total ITEM 40 (mano de obra + repuestos)							
880.000							

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO

41	78180101-011						
41.1	Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
41.2	Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
41.3	Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
41.4	Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
41.5	Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
41.6	Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
41.7	Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
41.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
41.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
41.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
41.11	Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000

Callen Botto
de Silver Balbuena
Tel.: (021) 222-1000
Email: callenbotto@paraguay@gmail.com






TETÁ ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
19 de Mayo de 1988
Calle de la Libertad y Calle de la Esperanza

41.12	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
41.13	Reparación sin fin	Unidad	1	Evento	80.000	NO APLICA	80.000
41.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	850.000	870.000
41.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
41.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
41.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
41.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
41.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
41.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
41.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
41.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
41.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
41.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	250.000
41.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
41.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
41.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
41.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
41.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 41 (mano de obra + repuestos)							2.570.000

de Silveiro
Tel: (021) 2 799 1098
Calle de la Libertad y Calle de la Esperanza






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYRYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA


TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
VA'APY OROKOROKYRYHA
CENTRO AMBOPUKYRYHA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO

42	78180101-012		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.1		Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	10.000	20.000
42.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
42.10		Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
42.11		Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
42.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
42.13		Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	80.000	80.000	NO APLICA	80.000
42.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	70.000	90.000
42.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	10.000	30.000
42.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
42.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	10.000	30.000

Talder Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 226.190 - (0981) 64 305
E-mail: talderbalbuena@paraguay.gov.py






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LOS HERMANOS TETÁ, 5400
CARRILLO, ENDOGUA, MONTE CARLO, PARAGUAY

42.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
42.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000	
42.20	Cambio de elástico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000	
42.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
42.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
42.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
42.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	70.000	220.000	290.000	
42.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
42.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
42.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000	
42.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
42.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
Precio Total ITEM 42 (mano de obra + repuestos)								
43	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO						1.660.000
43.1	Fluido de Freno	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
43.2	Control de freno	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
43.3	Regulación de freno	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
43.4	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	

Callen Paz...
de Silverio Zabuyena
Tel.: (021) 228 700 - (0981) 842 901
Email: callenpaz@...






TETÁ ARANDUJY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA

43.5	Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
43.6	Cambio pastilla de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
43.7	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
43.9	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.10	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.11	Cambio depresor de freno	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.12	Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.13	Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	1	Evento	20.000	40.000	60.000
43.14	Reparación servo freno	Unidad	1	Evento	110.000	NO APLICA	110.000
43.15	Cambio disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
43.16	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
43.17	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
43.18	Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
43.19	Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
43.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	280.000	300.000
43.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 43 (mano de obra + repuestos)							1.420.000

Calle Balbuena
de Silveira Balbuena
Tel.: (021) 228.798 - (0531) 84
Email: callebalbuena@paraguay.gov.py






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
JEFATURA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE										
44	78180101-005									
44.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
44.2		Fluido de Embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
44.3		Regulación de embrague	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	NO APLICA	30.000	
44.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000	
44.5		Cambio plato de presión	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	500.000	520.000	
44.6		Cambio disco de embrague	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	500.000	520.000	
44.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	400.000	420.000	
44.8		Rectificación corona volante	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000	
44.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
44.10		Cambio reten bancada	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	60.000	80.000	
Precio Total ITEM 44 (mano de obra + repuestos)										
45	78180101-009									1.780.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO										
45.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.2		Reparación Alternador	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	150.000	
45.3		Reparación motor de arranque	Unidad	1	Evento	150.000	150.000	NO APLICA	150.000	
45.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	NO APLICA	100.000	
45.5		Cambio cepillo limpio parabrisa ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	

Taller de Silve Baibucena
Tel.: (021) 226.198 - (0991) 84...
Email: talbaibucenapara@gmail.com






TETÁ
ARANDUJY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA




TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

45.6	Cambio de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
45.7	Reparación de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.8	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.9	Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
45.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
45.11	Verificación de batería	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.12	Confecionar llave de contacto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
45.13	Reparación de tablero instrumental	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.14	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	50.000	70.000
45.15	Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	50.000	70.000
45.16	Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	180.000	200.000	200.000
45.17	Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.18	Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000	120.000
45.19	Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	180.000	200.000	200.000
45.20	Reparación asientos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.21	Reparación auto radio	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	20.000
45.22	Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000	170.000
45.23	Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
45.24	Cambio faro delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000

Zaldu
de Sergio Balbuena
Tel.: (021) 228.798 - (098) 555.555
E-mail: tallerbalbuena@supersig.com





TETÁ
ARANDUJY
SAMBYHYÁ
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

45.25	Cambio faro señalero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.26	Cambio faro trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.27	Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.28	Cambio terminal de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.29	Colocación relay luz alta	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.30	Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
45.31	Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000	
45.32	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000	
Precio Total ITEM 45 (mano de obra + repuestos)									
46	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE							1.970.000
46.1	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	30.000	50.000	
46.2	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	1	Evento	20.000	230.000	230.000	250.000	
46.3	Carga de Gas	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	30.000	50.000	
46.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	50.000	70.000	
46.5	Carga de Gas R12	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	
46.6	Reparación de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	NO APLICA	20.000	
46.7	Cambio de compresor	Unidad	1	Evento	150.000	1.100.000	1.100.000	1.250.000	
46.8	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000	

Taller de Silveo Balbu
Tel: (021) 226 700 000
E-mail: silveobalbu@paraguay.com.py






TETA ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

46.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
46.10	Cambio manguera de alta presión	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
46.11	Cambio embrague de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
46.12	Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
46.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
Precio Total ITEM 46 (mano de obra + repuestos)							
2.030.000							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS							
47	78180201-001	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
47.1	Chaperías menores y pintura completa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
47.2	Pintura de logotipos	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
47.3	Polarizados	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
Precio Total ITEM 47 (mano de obra + repuestos)							
600.000							
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO							
48	78180101-9997	Unidad	1	Evento	50.000	150.000	200.000
48.1	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	150.000
48.2	Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	1	Evento	50.000	300.000	350.000
48.3	Batería	Unidad	1	Evento	50.000	550.000	600.000
48.4	Cubierta	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
48.5	Cámara	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
Precio Total ITEM 48 (mano de obra + repuestos)							
1.400.000							

Calles
de Silveio Balbuena
Tel.: (021) 222-1144 - (098) 1084-1111
Email: silvebalbuena@paraguay.gov.py





TETÁ ARANDUPY SAMBYRYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUAI GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA


MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO: SUZUKI GRAND VITARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR

49	78180101-014		Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.2		Fluido Hidraulico ATF	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.3		Cambio aceite motor	lts.	1	Evento	60.000	30.000	90.000
49.4		Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
49.5		Control agua destilada y suministro a la batería	lts.	1	Evento	10.000	10.000	20.000
49.6		Cambio de aceite diferencial	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.7		Cambio aceite caja mecanica	lts.	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
49.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000
49.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
49.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
49.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	70.000
49.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
49.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
49.16		Cambio tapa radiador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000

Taller Balborena
de Silverio B. Buena
Tel.: (021) 228.798 - 228.799 / 228.305
Email: tallerbalborenaparaguay@gmail.com






TETÁ ARANDUPY SAMBYRYHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

49.17	Cambio tapa combustible	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
49.18	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000	
49.19	Cambio manguera calefacción	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
49.20	Cambio correa alternador	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
49.21	Cambio correa compresor de aire	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
49.22	Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
49.23	Cambio bomba de agua	Unidad	1	Evento	30.000	550.000	580.000	
49.24	Regulación de válvulas	Unidad	1	Evento	40.000	NO APLICA	40.000	
49.25	Limpieza y reparación de radiador	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000	
49.26	Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000	
49.27	Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000	
Precio Total ITEM 49 (mano de obra + repuestos)								
50	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR						2.030.000
50.1	Tapa Motor	Unidad	1	Evento	150.000	1.500.000	1.650.000	
50.2	Juego de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	800.000	810.000	
50.3	Juego de camisa	Unidad	1	Evento	10.000	400.000	410.000	
50.4	Juego casquillo de biela	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000	
50.5	Juego casquillo bancada	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000	

Taller Bañados de Silverio Bañados
Tel.: (021) 228 738 - (021) 843 015
Email: tallerbañados@paraguay.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes
Calle de los Libertadores y Calle Pura, 11110

50.6	Juego casquillo de leva	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
50.7	Juego buje de biela	Unidad	1	Evento	10.000	70.000	80.000
50.8	Juego de aros	Unidad	1	Evento	50.000	500.000	550.000
50.9	Juego calce lateral	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	90.000
50.10	Juego guías de válvulas	Unidad	1	Evento	10.000	100.000	110.000
50.11	Bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	500.000	510.000
50.12	Juego de juntas	Unidad	1	Evento	10.000	360.000	370.000
50.13	Juego válvulas de escape	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
50.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000
50.15	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
50.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
50.17	Cepillado tapa motor	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
50.18	Alineación brazo de biela	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
50.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
50.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
50.21	Control bomba de aceite	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
50.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
50.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
50.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	1	Evento	30.000	NO APLICA	30.000

Cutter Balmora
de Silverio B. J. de A.
Tel.: (021) 226.798 - 021) 226.800
Email: cutterbalmora@paraguay@gmail.com







TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Tetá Rekuai - Tetá Rekuai
Calle 10 de Agosto, Ciudad de Asunción, Paraguay

50.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
50.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	40.000
50.27	Rectificación de leva	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
50.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000
50.29	Cambio juego buje eje balaceador	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
50.30	Alinear túnel bancada	Unidad	1	Evento	10.000	NO APLICA	10.000
50.31	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
50.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
50.33	Reparación pico inyector	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
50.34	Cambio soporte motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
50.35	Cambio reten frente motor	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
50.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	30.000
50.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	1	Evento	70.000	100.000	170.000
50.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	120.000
50.39	Cambio termostato de agua	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
50.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	1	Evento	500.000	NO APLICA	500.000
50.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	400.000	NO APLICA	400.000
Precio Total ITEM 50 (mano de obra + repuestos)							8.160.000

Taller Barrera
de Silverio Barrera
Tel.: (021) 223 79 24 / (021) 242 96
Email: tallerbarrera@paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA
NACIONAL DE CULTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4										
51	78180101-002									
51.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	1	Evento	10.000	200.000	210.000		
51.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	1	Evento	10.000	150.000	160.000		
51.3		Eje rasurado	Unidad	1	Evento	10.000	300.000	310.000		
51.4		Eje cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.6		Rulemán cuádruple	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.7		Reten cola caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.8		Reten eje de mando	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.9		Juego junta caja	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000		
51.10		SopORTE caja	Unidad	1	Evento	30.000	75.000	105.000		
51.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	1	Evento	700.000	NO APLICA	700.000		
Precio Total ITEM 51 (mano de obra + repuestos)										
52	78180101-002									1.845.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION										
52.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	250.000	260.000		
52.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
52.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000		
52.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000		

Taller Babuena
de Silvera y Salbuena
Tel.: (021) 235.9898 - (021) 642.995
Email: tallerbabuena@paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DE LA CULTURA Nº 4488
CENTRO, ENCI, ASUNCIÓN, PARAGUAY

52.5	Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	1	Evento	10.000	75.000	85.000
52.6	Cambiar rulemanes piñón	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
52.7	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
52.8	Reparación general transmisión – Mano de Obra	Unidad	1	Evento	250.000	NO APLICA	250.000
Precio Total ÍTEM 52 (mano de obra + repuestos)							
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO						
53.1	Grasa para Masa	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
53.2	Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
53.3	Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
53.4	Cambio brazo zeta dirección	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
53.5	Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
53.6	Cambio brazo central de dirección	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
53.7	Cambio buje parrilla superior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
53.8	Cambio buje parrilla inferior	Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
53.9	Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
53.10	Cambio centro elástico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
53.11	Cambio grillete elastico	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
53.12	Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000

Taller Balbana
de Silverio B. Buena
Tel.: (021) 223.798 - 442.305
Email: tallerbalbana@paraguay@gmail.com







TETÁ ARANDUJY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

53.13	Reparación sinfin	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
53.14	Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	530.000	550.000
53.15	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
53.16	Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
53.17	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
53.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
53.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
53.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
53.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
53.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
53.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
53.24	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	150.000	100.000	250.000
53.25	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
53.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
53.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000
53.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
53.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 53 (mano de obra + repuestos)							2.230.000

de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.791.898 / 842.115
Email: tallerbalbuenaparaaguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO									
54	78180101-012			Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
54.1		Grasa para Masa		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
54.2		Cambio muñequin dirección - c/u		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	60.000
54.3		Cambio rotula inferior - c/u		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	60.000
54.4		Cambio brazo zeta dirección		Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000
54.5		Cambio brazo pitman de dirección		Unidad	1	Evento	10.000	40.000	50.000
54.6		Cambio brazo central de dirección		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
54.7		Cambio buje parrilla superior		Unidad	1	Evento	10.000	10.000	20.000
54.8		Cambio buje parrilla inferior		Unidad	1	Evento	10.000	50.000	60.000
54.9		Cambio barra de torsión de suspensión		Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
54.10		Cambio centro elástico		Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
54.11		Cambio grillete elastico		Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
54.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u		Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
54.13		Reparación sinfin		Unidad	1	Evento	80.000	NO APLICA	80.000
54.14		Cambio bomba dirección hidráulica		Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000
54.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica		Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000
54.16		Reparar eje cardánica de dirección		Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
54.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda		Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000

Talle Balbino
de Silencio y Reparación
Tel: (021) 228.49.45 - 228.49.46
Email: tallebalbino@paraguay.com.py





TETÁ ARANDUPY
SÁMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

54.18	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
54.19	Cambio barra estabilizadora	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000	
54.20	Cambio de elastico	Unidad	1	Evento	20.000	70.000	90.000	
54.21	Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
54.22	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	
54.23	Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
54.24	Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	1	Evento	70.000	220.000	290.000	
54.25	Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000	
54.26	Reparación de llanta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
54.27	Cambio de cubierta - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	150.000	170.000	
54.28	Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
54.29	Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000	
Precio Total ITEM 54 (mano de obra + repuestos)								
55	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO						1.660.000
55.1	Fluido de Freno	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	
55.2	Control de freno	Unidad	1	Evento	40.000	NO APLICA	40.000	
55.3	Regulación de freno	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000	
55.4	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000	

Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.793 - (09) 999.7705
Email: tallerbalbuena@paraguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

55.5	Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
55.6	Cambio pastilla de freno	Unidad	1	Evento	20.000	350.000	370.000
55.7	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
55.8	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
55.9	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
55.10	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
55.11	Cambio depresor de freno	Unidad	1	Evento	20.000	175.000	195.000
55.12	Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
55.13	Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	1	Evento	20.000	40.000	60.000
55.14	Reparación servo freno	Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
55.15	Cambio disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
55.16	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
55.17	Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
55.18	Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	1	Evento	50.000	NO APLICA	50.000
55.19	Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
55.20	Cambio bomba central de freno	Unidad	1	Evento	20.000	280.000	300.000
55.21	Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
Precio Total ITEM 55 (mano de obra + repuestos)							1.905.000

Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.788 - 228.842-985
Email: tallerbalbuena.paraguay@gmail.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
UNIDAD Y PROGRESO
CALLE DE LA REPUBLICA 1000, ASUNCIÓN, PARAGUAY

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE									
56	78180101-005			Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
56.1		Caño Flexible de Embrague		Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
56.2		Fluido de Embrague		Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
56.3		Regulación de embrague		Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
56.4		Cambio cabo de embrague		Unidad	1	Evento	20.000	500.000	520.000
56.5		Cambio plato de presión		Unidad	1	Evento	20.000	500.000	520.000
56.6		Cambio disco de embrague		Unidad	1	Evento	20.000	400.000	420.000
56.7		Cambio cojinete empuje		Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
56.8		Rectificación corona volante		Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
56.9		Cambio rulemán piloto		Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
56.10		Cambio reten bancada		Unidad	1	Evento	20.000	60.000	80.000
Precio Total ITEM 56 (mano de obra + repuestos)									
57	78180101-009			Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO									
57.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro		Unidad	1	Evento	150.000	NO APLICA	150.000
57.2		Reparación Alternador		Unidad	1	Evento	150.000	NO APLICA	150.000
57.3		Reparación motor de arranque		Unidad	1	Evento	100.000	NO APLICA	100.000
57.4		Reparación motor limpia parabrisa		Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados		Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000

Taller de Silverio
de Silverio
Tel.: (021) 228.7900 (0981) 842.905
Email: taller@tallerparaguay.com






TETÁ
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

57.6	Cambio de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
57.7	Reparación de bocina	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.8	Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.9	Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
57.10	Cambio de focos - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
57.11	Verificación de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.12	Confecionar llave de contacto	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
57.13	Reparación de tablero instrumental	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.14	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
57.15	Cambio bulbo de aceite	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	50.000	70.000
57.16	Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	180.000	200.000
57.17	Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.18	Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	100.000	120.000
57.19	Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	180.000	200.000
57.20	Reparación asientos - c/u	Unidad	1	Evento	200.000	200.000	NO APLICA	200.000
57.21	Reparación auto radio	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	NO APLICA	20.000
57.22	Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	150.000	170.000
57.23	Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000
57.24	Cambio faro delantero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	20.000	40.000

de Silverio
Tel.: (021) 228.79...
Email: tallerbaib...paraguay@gmail.com





TETÁ ARANDUJY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÁ REKUAI GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

57.25	Cambio faro señalero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.26	Cambio faro trasero - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.27	Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.28	Cambio terminal de batería	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.29	Colocación relay luz alta	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.30	Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
57.31	Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
57.32	Alineación de luces	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
Precio Total ITEM 57 (mano de obra + repuestos)							
78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE						
	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	1	Evento	20.000	230.000	250.000
58.3	Carga de Gas	Unidad	1	Evento	20.000	30.000	50.000
58.4	Cambio de Evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
58.5	Carga de Gas R12	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
58.6	Reparación de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	NO APLICA	20.000
58.7	Cambio de compresor	Unidad	1	Evento	250.000	1.580.000	1.830.000
58.8	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000

Tel.: (021) 228.798 - 0991.842.905
Email: tallerbalbuena@paraguay@gmail.com






TETA
ARANDUPY
SAMBYHYHA
SECRETARIA
NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

58.9	Cambio válvula Expansora	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
58.10	Cambio manguera de alta presión	Unidad	1	Evento	20.000	50.000	70.000
58.11	Cambio embrague de compresor	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
58.12	Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
58.13	Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	1	Evento	20.000	20.000	40.000
Precio Total ITEM 58 (mano de obra + repuestos)							
2.610.000							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS							
78180201-001							
59	Chaperías menores y pintura completa	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
59.1	Pintura de logotipos	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
59.2	Polarizados	Unidad	1	Evento	100.000	100.000	200.000
Precio Total ITEM 59 (mano de obra + repuestos)							
600.000							
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO							
78180101-9997							
60	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	1	Evento	50.000	150.000	200.000
60.1	Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	1	Evento	50.000	100.000	150.000
60.2	Batería	Unidad	1	Evento	50.000	300.000	350.000
60.3	Cubierta	Unidad	1	Evento	50.000	550.000	600.000
60.4	Cámara	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	100.000
60.5							
Precio Total ITEM 60 (mano de obra + repuestos)							
1.400.000							

Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.798 - (091) 842.905
Email: tallerbalbuena@gmail.com



5.2 Especificaciones Técnicas

REQUERIMIENTOS GENERALES

I. REPARACIONES MECÁNICAS

El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su motor, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

- a) El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque.
- b) El Contratista procederá a una revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborar el presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio, que no deberá ser menor de 6 meses.
- c) Los repuestos utilizados serán originales de las marcas de los vehículos. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de las marcas, el Contratista deberá comunicar a través de un escrito a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.
- d) La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada a la Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.
- e) A los efectos de la recepción del vehículo en el taller, la Convocante deberá utilizar un registro de entrega y retiro de vehículos al o del taller.
- f) Si el Contratista no cumpliera con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- g) Al concluir los trabajos, el Contratista deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, asimismo, deberá devolver los repuestos y accesorios que han sido cambiados a través de un Acta de Recepción de Repuestos Sustituídos.
- h) Los vehículos deben entregarse perfectamente lavados.
- i) Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con una garantía de 6 (seis) meses. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Convocante.

II. MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

- a) Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
- b) Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, eléctrico, etc.



Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel: (021) 442.798 - (0981) 842.905
Email: tallerbalbuenaparaguay@gmail.com

- c) Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, etc.
- d) Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc. cuando sean necesarios.
- e) Verificación y engrase de ejes y mazas, etc. cuando sean necesarios.
- f) Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesarios.

Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá elaborar un presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio de mantenimiento que no deberá ser inferior a 3 (tres) meses.

La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada al Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración de la firma e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.

Si el Contratista no cumpliera con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al concluir los trabajos, el Contratista, a través de un responsable de la Secretaría Nacional de Cultura deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, acompañando el Informe Técnico de los trabajos realizados de acuerdo a la Orden de Servicio.

La determinación del Responsable será informado por la Dirección Administrativa al Contratista a más tardar a las 72 (setenta y dos) horas de estar vigente el Contrato.

III. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS


Diagnóstico; chequeos antes de la realización de viajes largos (superior a 100 kms).

IV. SERVICIO DE GRÚA

El Servicio de Grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, SIN COSTO ALGUNO para la Convocante. Debiendo el vehículo con desperfecto mecánico ser trasladado hasta el taller adjudicado en un lapso no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas; después de recibir la comunicación por parte de la Convocante para su posterior reparación.

V. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

- a) Ubicación de taller: las instalaciones del taller deberán encontrarse dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 10 (diez) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción)
- b) Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los vehículos:
 - Contar con cercado y/o muralla perimetral.
 - El taller mínimamente deberá contar con no menos de 1 (una) fosa y/o 1 (un) elevador hidráulico y/o eléctrico; para revisión de vehículos.
 - Deberá disponer de las herramientas necesarias en muy buen estado y suficientes para la realización de los servicios.
 - El taller deberá contar dentro de su predio con equipos, máquinas y herramientas para realizar trabajos de alineación y balanceo de ruedas. Caso contrario, podrá tener




convenios con otras empresas en cuyo caso deberá de presentar una copia del convenio a través de un escrito a la Convocante.

- Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipos de boca hidrante).
- c) El Taller deberá mínimamente contar con 1 (un) Mecánico de manera constante, el cual deberá contar con un Título de Técnico Automotriz como mínimo. La Convocante podrá verificar el cumplimiento del mismo cuando lo considere pertinente.

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de Pedido de Presupuesto emitido por la Convocante, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados. Los servicios de chapería y pintura quedan incluidos.
- b) Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la Convocante.
- c) Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera. En este caso el Contratista deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
- d) Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- e) El Contratista será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- f) Serán de entera responsabilidad del Contratista todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
- g) Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales de los Representantes de las marcas en Paraguay y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
- h) Proveer todos los vehículos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria; los cuales deberán estar a la vista de la Convocante cuando lo considere pertinente.
- i) Garantizar los servicios ejecutados contra defectos de mano de obra o de repuestos o de materiales utilizados por un plazo que será indicado en cada presupuesto de acuerdo al servicio, no inferior a 6 (seis) meses para el caso de Reparaciones y no inferior a 3 (tres) meses para el caso de Mantenimiento, estos plazos entran en vigencia a partir de la fecha de recepción del vehículo reparado.
- j) Tener experiencia y capacidad para la realización de los servicios licitados. Comprobable con la presentación de constancias, certificados, referencias, planilla de verificación para la habilitación de talleres externos u otros documentos escritos de trabajos anteriores con flota de vehículos, similares a lo solicitado en la presente Licitación.
- k) En caso de tratarse de un consorcio, este requisito anterior será exigido a la Empresa Líder del mismo, en tanto que a las demás Empresas componentes del consorcio se exigirá experiencia en el servicio inherente al área de responsabilidad asumida por cada una de las Firmas que constituyen el Consorcio.



Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 728 795 - (0981) 842 915
Email: tallerbalbuenaparaguay@gmail.com



- l) Presentar Declaración Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el servicio (Listado de Personal). El Oferente indicará, la cantidad, calificación, cargo, etc. del personal que estime necesario afectar para la ejecución de los trabajos, con inclusión del personal subcontratado si lo hubiere.

VII. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

- a) La Convocante a través del Departamento de Transporte, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.
- b) Esta fiscalización no exime al Contratista de su responsabilidad respecto a la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el Contratista.
- c) Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Contratista. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo de 24 (veinte y cuatro) horas, la Convocante aplicará las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

VIII. OBSERVACIONES

- a) Los Oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada marca y tipo de vehículo.
- b) En todos los casos, los precios ofertados deberán incluir los gastos que demanden la instalación de los repuestos, como ser: servicios de desmontaje, montaje, ajustes, reparaciones, carga, recarga, corrección, instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del vehículo.
- c) Si después de haber realizado el presupuesto normal del vehículo a reparar, surgiera la necesidad extraordinaria o imperiosa de alguna reparación complementaria no contemplada en las planillas de precios ofertadas, pero indispensable para completar la reparación solicitada por la Institución, la Empresa adjudicada podrá realizarla previa autorización y fiscalización de la Dirección Administrativa por intermedio del Departamento de Transporte de la Secretaría Nacional de Cultura.
- d) Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad.
- e) Proveer además de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos.
- f) En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para ningún fin de la Empresa adjudicada.
- g) La Convocante podrá realizar una visita técnica cuando lo considere pertinente al local del taller del oferente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y también verificar y certificar la información suministrada en cuanto a infraestructura presentada en la oferta del mismo.
- h) Deberá contar con taller que se encuentre dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 10 (diez) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción)
- i) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipo de boca hidrante).



5.3 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones)** y el monto máximo es de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones)**.

5.4 El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.5 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2016.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

7.1 Los servicios deberán ser realizados de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.


8.1 La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la Secretaría Nacional de Cultura.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 La Declaración Jurada de Fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. Dicho documento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo a contratar.

10. MULTAS.

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.



Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 227798 - (0991) 842.905
Email: tallerbalbuena@paraguay.com

10.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).


12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.


13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 06 días del mes de

Julio del año dos mil diez y veinte

de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 220 756 - (0991) 877 905
www.paraguay.com

Silverio Florentín Balbuena
Representante Legal


Mabel Causara
Ministra - Secretaria Ejecutiva



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA