



TETĀ
ARANDUPY
SĀMBYHYĀ
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO N° 01/2018

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Taller Balbuena de Silverio Balbuena.

Contratación Directa N° 01/2018
"Mantenimiento y Reparación de Vehículos"
ID N° 339.717.

Contrato N° 01 /2018

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Fernando Griffith**, con Cédula de Identidad N° 876.798, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Taller Balbuena** con **RUC N° 854301-1**, domiciliada en las calles Ana Díaz 1343 c/ Pa'i Pérez, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Silverio Florentín Balbuena Valdez**, con Cédula de Identidad N° 854.301, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.


1.1 El presente Contrato tiene por objeto los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, adjudicado por Resolución SNC N° 134/2018 de fecha 05 de marzo del año dos mil diez y ocho, en referencia a la Contratación Directa N° 01/2018 y que serán suministrados por el PROVEEDOR a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.


2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- a) Contrato;
- b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- d) La oferta del Proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- f) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.



Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 220.790 - (0901) 907.005
Email: tallerbalbuena@paraguay.gov.py



3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 339.717.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 01/2018, convocado por la Secretaría Nacional de Cultura. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 134/2018 de fecha 05 de marzo del año dos mil diez y ocho.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

5.1 Cuadro de Adjudicación

Taller Balbuena de Silverio Balbuena							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.848.040
1.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	23.520	23.520
1.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	23.800	23.800
1.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	40.600	40.600
1.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	104.300	104.300
1.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
1.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
1.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600
1.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	93.940	93.940
1.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	95.060	95.060
1.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
1.11		Limpieza fil. tornillo bueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
1.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	97.930	97.930
1.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	97.930	97.930
1.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	62.195	62.195
1.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	62.195	62.195
1.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	35.910	35.910
1.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	35.910	35.910
1.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	73.850	73.850


Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 223.765
Email: tallerbalbuena@paraguay.gov.py



1.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	45.990	45.990
1.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	229.075	229.075
1.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	47.460	47.460
1.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	292.600	292.600
1.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	132.825	132.825
1.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	58.765	58.765
1.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	33.985	33.985
2	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		7.090.692
2.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.519.000	1.519.000
2.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	533.050	533.050
2.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	245.630	245.630
2.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	119.910	119.910
2.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	128.030	128.030
2.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	98.630	98.630
2.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	60.760	60.760
2.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	406.525	406.525
2.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	98.840	98.840
2.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	116.270	116.270
2.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	308.770	308.770
2.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	183.225	183.225
2.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	97.300	97.300
2.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	99.645	99.645
2.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
2.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
2.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
2.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
2.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
2.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
2.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	86.450	86.450
2.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	86.450	86.450
2.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	70.245	70.245
2.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
2.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	73.710	73.710
2.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	143.150	143.150
2.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	53.025	53.025
2.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	34.300	34.300

Taller Balbuena
de Silvano Balbuena
Tel: (021) 265 765 - 265 3734
E-mail: silvano@balbuena.com.py

2.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	38.290	38.290
2.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	42.560	42.560
2.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	353.710	353.710
2.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	95.620	95.620
2.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	196.350	196.350
2.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	41.650	41.650
2.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	57.260	57.260
2.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	133.385	133.385
2.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	174.382	174.382
2.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450
2.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
2.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
3	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.519.660
3.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	164.430	164.430
3.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	257.740	257.740
3.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	196.105	196.105
3.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	150.360	150.360
3.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	77.840	77.840
3.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	77.840	77.840
3.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
3.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
3.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	101.605	101.605
3.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
3.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
4	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.180.140
4.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	510.020	510.020
4.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
4.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
4.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	177.275	177.275
4.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	74.830	74.830
4.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	70.140	70.140
4.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	41.755	41.755
4.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		3.230.461
5.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	24.885	24.885
5.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	120.540	120.540
5.3		Cambin rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.060	144.060
5.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260


 de Silverio Galvan
 Tel.: (021) 220 740 - (021) 220 741
 Email: talleres@nacion.gub.py



5.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	98.560	98.560
5.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	112.630	112.630
5.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
5.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	87.990	87.990
5.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.220	129.220
5.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	66.920	66.920
5.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	63.490	63.490
5.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	265.930	265.930
5.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
5.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	490.700	490.700
5.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	45.920	45.920
5.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
5.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	23.030	23.030
5.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	56.476	56.476
5.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	101.325	101.325
5.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	116.445	116.445
5.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.590	58.590
5.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	35.840	35.840
5.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
5.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.680	176.680
5.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.600	68.600
5.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
5.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
5.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
5.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
6	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		3.032.886
6.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	20.370	20.370
6.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	120.540	120.540
6.3		Cambio rotula inferinr - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.060	144.060
6.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
6.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	98.560	98.560
6.6		Cambio hrazo ceotral de dirección	Unidad	EVENTO	1	103.320	103.320
6.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	73.010	73.010
6.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	88.060	88.060
6.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.220	129.220
6.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	72.310	72.310
6.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	68.880	68.880
6.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	265.930	265.930
6.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000

Latter Balbano
 L. Balbano
 Tel. (021) 225 194 - 225 195
 Email: lbalbano@cultura.gov.py



6.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	308.700	308.700
6.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	45.920	45.920
6.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	64.225	64.225
6.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	23.065	23.065
6.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	37.100	37.100
6.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	110.320	110.320
6.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	116.445	116.445
6.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	45.080	45.080
6.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	35.826	35.826
6.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
6.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	186.025	186.025
6.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.610	50.610
6.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
6.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
6.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
6.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
7	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.841.737
7.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	24.710	24.710
7.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	11.270	11.270
7.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
7.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	48.300	48.300
7.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	55.265	55.265
7.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	160.405	160.405
7.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	107.415	107.415
7.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	145.705	145.705
7.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	70.112	70.112
7.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	71.890	71.890
7.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	135.205	135.205
7.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	47.145	47.145
7.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	145.950	145.950
7.14		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	124.180	124.180
7.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	99.680	99.680
7.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	99.680	99.680
7.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
7.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
7.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	94.675	94.675
7.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	186.270	186.270
7.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	103.880	103.880

[Handwritten signature]
 Dr. Silvestre de la Cruz
 Tel: (021) 226.710 - 226.711
 En su telefonocelular: 099.1294119


[Handwritten signature]
 SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

8	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.285.180
8.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	44.800	44.800
8.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	25.060	25.060
8.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
8.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	71.540	71.540
8.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	380.030	380.030
8.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	363.125	363.125
8.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	225.925	225.925
8.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
8.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	67.410	67.410
8.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	52.290	52.290
9	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		2.635.475
9.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	93.940	93.940
9.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
9.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	205.240	205.240
9.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	89.880	89.880
9.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	49.560	49.560
9.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	31.920	31.920
9.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.875	21.875
9.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
9.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
9.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850
9.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.580	6.580
9.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	66.010	66.010
9.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	117.040	117.040
9.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	64.330	64.330
9.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	64.330	64.330
9.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	152.145	152.145
9.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	49.280	49.280
9.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	96.495	96.495
9.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	155.330	155.330
9.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
9.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	48.440	48.440
9.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	98.280	98.280
9.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	114.240	114.240
9.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.200	144.200
9.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
9.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	138.250	138.250
9.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	133.350	133.350

Atiles Balbuena
de Silverio B. Balbuena
Tel.: (021) 228.794 / 021 442.800

Sede Central: EE.UU N° 284 esq. Mcal. Estigarribia – Teléfono (021) 442515/6 - www.cultura.gov.py

Asunción – Paraguay




9.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	27.720	27.720
9.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	40.180	40.180
9.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	76.930	76.930
9.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
9.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
10	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.955.685
10.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	65.450	65.450
10.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	205.310	205.310
10.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	179.480	179.480
10.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	154.420	154.420
10.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	177.100	177.100
10.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
10.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	625.275	625.275
10.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.540	64.540
10.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	59.850	59.850
10.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	54.110	54.110
10.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500
10.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	74.200	74.200
10.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450
11	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.262.530
11.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	900.080	900.000
11.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	173.180	173.180
11.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	189.350	189.350
12	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVROLET S10	Unidad	EVENTO	1		1.589.105
12.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	463.050	463.050
12.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	188.510	188.510
12.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	351.680	351.680
12.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	507.360	507.360
12.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	78.505	78.505
13	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.781.995
13.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	23.345	23.345
13.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	23.800	23.800
13.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	40.600	40.600
13.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750
13.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	7.280	7.280
13.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
13.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
13.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320

[Handwritten signature]
Taller...
de Servicio...
Tel: 225 225 7988 - 021 442 5156

[Handwritten signature]
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

13.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	95.060	95.060
13.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	65.905	65.905
13.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
13.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	81.655	81.655
13.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	91.980	91.980
13.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	55.230	55.230
13.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	55.230	55.230
13.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	34.755	34.755
13.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	37.030	37.030
13.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
13.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	47.670	47.670
13.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	186.725	186.725
13.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	47.495	47.495
13.22		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	355.810	355.810
13.23		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	19.215	19.215
13.24		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
13.25		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	56.455	56.455
13.26		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	33.390	33.390
14	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		8.275.415
14.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	2.250.500	2.250.500
14.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	606.655	606.655
14.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	256.025	256.025
14.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	142.030	142.030
14.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	153.685	153.685
14.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	113.750	113.750
14.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	60.200	60.200
14.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	441.525	441.525
14.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875
14.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	120.925	120.925
14.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	348.460	348.460
14.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	202.580	202.580
14.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	110.145	110.145
14.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	113.575	113.575
14.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	110.810	110.810
14.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
14.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
14.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
14.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	18.340	18.340
14.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	88.340	88.340

Taller Baiberos
 da Silverio Baiberos
 Tel: (021) 220.798 - 131.76.770
 Email: tallerbaiberos@gmail.com



14.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	6.055	6.055
14.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	84.175	84.175
14.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	84.175	84.175
14.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	76.055	76.055
14.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	61.775	61.775
14.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	74.900	74.900
14.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	142.100	142.100
14.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	82.110	82.110
14.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	36.680	36.680
14.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	37.135	37.135
14.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	52.955	52.955
14.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	353.710	353.710
14.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	101.360	101.360
14.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	179.025	179.025
14.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
14.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	59.535	59.535
14.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	132.230	132.230
14.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	150.955	150.955
14.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450
14.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
14.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
15	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x2 - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.579.040
15.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	164.430	164.430
15.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	262.430	262.430
15.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	193.830	193.830
15.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	157.325	157.325
15.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	77.840	77.840
15.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	77.840	77.840
15.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
15.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
15.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	101.605	101.605
15.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
15.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
16	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.214.830
16.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	512.400	512.400
16.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
16.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
16.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	179.585	179.585
16.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	74.830	74.830

16.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	70.140	70.140
16.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	41.755	41.755
16.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
17	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		3.345.510
17.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	28.105	28.105
17.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	126.245	126.245
17.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	146.335	146.335
17.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	152.845	152.845
17.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	101.990	101.990
17.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	114.940	114.940
17.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
17.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	85.750	85.750
17.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	134.925	134.925
17.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	58.765	58.765
17.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	58.765	58.765
17.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	261.380	261.380
17.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	162.855	162.855
17.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	485.030	485.030
17.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	44.765	44.765
17.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	86.275	86.275
17.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.910	21.910
17.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	69.230	69.230
17.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	101.325	101.325
17.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	119.875	119.875
17.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.555	58.555
17.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	35.805	35.805
17.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	47.495	47.495
17.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	159.285	159.285
17.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.495	68.495
17.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
17.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
17.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.955	31.955
17.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	31.955	31.955
18	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		3.140.720
18.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	21.525	21.525
18.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	126.245	126.245
18.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	146.335	146.335
18.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	152.845	152.845
18.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	101.990	101.990

[Handwritten signature]
 de Silverio Ribicón
 Tel: (021) 220.700

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	105.595	105.595
18.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	72.975	72.975
18.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	85.750	85.750
18.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	134.925	134.925
18.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	71.155	71.155
18.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	71.155	71.155
18.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	261.380	261.380
18.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	186.200	186.200
18.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	326.375	326.375
18.15		Cambio cañ de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	44.765	44.765
18.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	79.275	79.275
18.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.910	21.910
18.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	49.840	49.840
18.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	110.285	110.285
18.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	119.875	119.875
18.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	45.080	45.080
18.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	35.805	35.805
18.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.860	41.860
18.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	168.630	168.630
18.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.610	50.610
18.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
18.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
18.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
18.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
19	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.842.380
19.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	24.710	24.710
19.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	8.925	8.925
19.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
19.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	45.955	45.955
19.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	55.265	55.265
19.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	160.405	160.405
19.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	107.415	107.415
19.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	145.705	145.705
19.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	74.760	74.760
19.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	76.580	76.580
19.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	135.205	135.205
19.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	47.145	47.145
19.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	145.915	145.915
19.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

[Handwritten signature]
Tel: 021 442515/6



19.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	99.680	99.680
19.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	99.680	99.680
19.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
19.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
19.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	94.675	94.675
19.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	186.235	186.235
19.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	104.125	104.125
20	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.311.800
20.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	44.800	44.800
20.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	25.060	25.060
20.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	11.690	11.690
20.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	71.540	71.540
20.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	380.030	380.030
20.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	363.125	363.125
20.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	225.925	225.925
20.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	69.965	69.965
20.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	67.445	67.445
20.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	52.220	52.220
21	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		2.603.025
21.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	93.905	93.905
21.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
21.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	205.205	205.205
21.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	89.880	89.880
21.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	49.560	49.560
21.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	48.230	48.230
21.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.875	21.875
21.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
21.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	54.880	54.880
21.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850
21.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	6.580	6.580
21.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	61.320	61.320
21.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	117.005	117.005
21.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	66.675	66.675
21.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	66.675	66.675
21.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	152.145	152.145
21.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	46.970	46.970
21.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	96.495	96.495
21.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	166.985	166.985
21.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000

Valles Batheens
de Silverio


Sede Central: EE.UU N° 284, esq. Mbal. Estigarribia – Teléfono (021) 442515/6 - www.cultura.gov.py

Asunción – Paraguay



21.21		Reparación autn radio	Unidad	EVENTO	1	48.405	48.405
21.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	93.625	93.625
21.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	114.205	114.205
21.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.200	144.200
21.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	107.135	107.135
21.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	131.250	131.250
21.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	128.660	128.660
21.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	25.375	25.375
21.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	40.180	40.180
21.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	72.275	72.275
21.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
21.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
22	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.962.650
22.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	65.450	65.450
22.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	205.310	205.310
22.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	179.480	179.480
22.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	152.040	152.040
22.5		Carga de Gas R134 Ecológico	Unidad	EVENTO	1	177.135	177.135
22.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
22.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	625.275	625.275
22.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.505	64.505
22.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	66.850	66.850
22.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	56.420	56.420
22.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	73.500	73.500
22.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	74.235	74.235
22.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450
23	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.262.530
23.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
23.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	173.180	173.180
23.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	189.350	189.350
24	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - CHEVROLET BLAZER	Unidad	EVENTO	1		1.589.140
24.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	463.050	463.050
24.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	188.510	188.510
24.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	351.680	351.680
24.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	507.360	507.360
24.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	78.540	78.540
25	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.859.255
25.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	23.345	23.345

[Handwritten signature]
[Handwritten name]
 Calle Balbuena
 1751, Silveira, Asunción
 Tel: (021) 225.799 - Fax: (021) 301.957

[Handwritten signature]


25.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	23.800	23.800
25.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	40.600	40.600
25.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750
25.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	7.280	7.280
25.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
25.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
25.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
25.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	93.940	93.940
25.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	65.310	65.310
25.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
25.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
25.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	89.705	89.705
25.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	54.075	54.075
25.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
25.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	35.910	35.910
25.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	34.755	34.755
25.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
25.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	57.540	57.540
25.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	192.430	192.430
25.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	50.925	50.925
25.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	61.320	61.320
25.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	43.505	43.505
25.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	247.135	247.135
25.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	40.180	40.180
25.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	124.950	124.950
25.27		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	64.505	64.505
25.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	66.675	66.675
26	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		7.551.632
26.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.694.455	1.694.455
26.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	567.105	567.105
26.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	305.410	305.410
26.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	128.100	128.100
26.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	139.755	139.755
26.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	139.615	139.615
26.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	88.340	88.340
26.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	485.275	485.275
26.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	87.185	87.185
26.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	109.235	109.235
26.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO		354.200	354.200



Taller Bailbena
de Silverio Bailbena

Sede Central: EE.UUIN: 284 esq. Mcal. Estigarribia - Teléfono (021) 442515/6 - www.cultura.gov.py

Email: trabajo@cultura.gov.py, Asunción - Paraguay




26.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	227.885	227.885
26.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875
26.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875
26.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	115.710	115.710
26.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	92.295	92.295
26.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	113.260	113.260
26.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	28.826	28.826
26.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	20.335	20.335
26.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	82.075	82.075
26.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	79.730	79.730
26.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	56.070	56.070
26.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	56.070	56.070
26.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	80.675	80.675
26.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	73.710	73.710
26.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	74.935	74.935
26.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	70.280	70.280
26.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	88.410	88.410
26.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	41.265	41.265
26.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	26.355	26.355
26.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	94.710	94.710
26.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	281.855	281.855
26.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	92.400	92.400
26.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	157.780	157.780
26.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	39.991	39.991
26.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	52.850	52.850
26.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	126.665	126.665
26.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	160.930	160.930
26.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	70.140	70.140
26.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
26.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
27	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.606.655
27.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	174.825	174.825
27.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	276.360	276.360
27.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	199.535	199.535
27.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	152.635	152.635
27.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	74.375	74.375
27.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	81.235	81.235
27.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
27.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120

Edler Balbuena
Edler Balbuena
Tel: (021) 223.748

peu
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

27.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	98.175	98.175
27.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	163.275	163.275
27.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
28	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.129.640
28.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	432.950	432.950
28.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
28.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
28.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	191.205	191.205
28.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	65.590	65.590
28.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	62.055	62.055
28.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	41.720	41.720
28.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
29	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		3.555.046
29.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	28.105	28.105
29.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	122.815	122.815
29.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.060	144.060
29.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	158.585	158.585
29.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	110.040	110.040
29.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	127.470	127.470
29.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	85.750	85.750
29.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	88.025	88.025
29.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
29.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	65.765	65.765
29.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	74.935	74.935
29.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	297.955	297.955
29.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	197.610	197.610
29.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	508.375	508.375
29.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	52.850	52.850
29.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	94.115	94.115
29.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	24.185	24.185
29.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	73.815	73.815
29.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	119.735	119.735
29.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	125.580	125.580
29.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.270	60.270
29.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	43.855	43.855
29.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
29.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.680	176.680
29.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	71.225	71.225
29.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.306	61.306

Silverio Balbuena
 Silverio Balbuena
 Tel: 0241 225.798 - 0241 812.905



29.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	412.755	412.755
29.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
29.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
30	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		3.297.055
30.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	21.525	21.525
30.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	122.815	122.815
30.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	146.405	146.405
30.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	156.275	156.275
30.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	107.730	107.730
30.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	120.470	120.470
30.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	71.750	71.750
30.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	83.370	83.370
30.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
30.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	71.155	71.155
30.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	80.325	80.325
30.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	297.955	297.955
30.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	197.610	197.610
30.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	326.375	326.375
30.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	48.195	48.195
30.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
30.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	24.185	24.185
30.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	59.815	59.815
30.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	112.735	112.735
30.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	125.580	125.580
30.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	46.795	46.795
30.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	43.855	43.855
30.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
30.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	186.025	186.025
30.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	52.885	52.885
30.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
30.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	412.755	412.755
30.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
30.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
31	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.935.855
31.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	25.060	25.060
31.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.580	6.580
31.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	6.580	6.580
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	56.280	56.280
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	72.485	72.485

Taller Patbuetta
de Silverio Patbuetta



31.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	160.335	160.335
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	111.965	111.965
31.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	142.205	142.205
31.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	74.760	74.760
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	76.580	76.580
31.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	138.705	138.705
31.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.935	60.935
31.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	153.930	153.930
31.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	129.885	129.885
31.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	105.385	105.385
31.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	111.125	111.125
31.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
31.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
31.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.710	87.710
31.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	209.125	209.125
31.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	106.225	106.225
32	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.843.783
32.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	42.847	42.847
32.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	21.490	21.490
32.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
32.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	59.850	59.850
32.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	592.655	592.655
32.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	527.310	527.310
32.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	389.655	389.655
32.8		Rectificación corona volaote	Unidad	EVENTO	1	77.980	77.980
32.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	69.720	69.720
32.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	52.276	52.276
33	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICICO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		2.692.700
33.1		Cambio de Engranaje de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	73.325	73.325
33.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	197.190	197.190
33.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	205.205	205.205
33.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	89.880	89.880
33.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	50.680	50.680
33.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	53.935	53.935
33.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.875	21.875
33.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
33.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	54.880	54.880
33.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	38.850	38.850
33.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000

[Handwritten signature]
 Silverio P. [illegible]
 T. (021) 223.790

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

33.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	52.185	52.185
33.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
33.14		Cambin bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	65.485	65.485
33.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	65.485	65.485
33.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	146.440	146.440
33.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	64.155	64.155
33.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	126.210	126.210
33.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	159.005	159.005
33.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	87.010	87.010
33.21		Reparación autn radio	Unidad	EVENTO	1	54.110	54.110
33.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	115.430	115.430
33.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	131.600	131.600
33.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	162.610	162.610
33.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.705	103.705
33.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	143.955	143.955
33.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	133.350	133.350
33.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	22.750	22.750
33.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	38.430	38.430
33.30		Cambio solennide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	69.965	69.965
33.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
33.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
34	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		2.398.690
34.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
34.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	291.235	291.235
34.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	179.480	179.480
34.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	154.385	154.385
34.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	177.135	177.135
34.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	175.175	175.175
34.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	952.805	952.805
34.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	64.505	64.505
34.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	70.280	70.280
34.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	57.575	57.575
34.11		Cambin embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	72.275	72.275
34.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	69.580	69.580
34.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	67.760	67.760
35	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.456.790
35.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
35.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	161.735	161.735
35.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	195.055	195.055

Entero Baldo
de Silverio Baldo
Tel: 21226795 - 21226795
E-mail: taller@baldos.com




36	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		1.623.650
36.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	463.050	463.050
36.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	217.350	217.350
36.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	357.385	357.385
36.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	507.360	507.360
36.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	78.505	78.505
37	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.918.795
37.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	23.345	23.345
37.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	23.800	23.800
37.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	41.160	41.160
37.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	93.870	93.870
37.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	7.280	7.280
37.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	29.505	29.505
37.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	29.505	29.505
37.8		Cambin filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	84.595	84.595
37.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	95.060	95.060
37.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	65.905	65.905
37.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	27.475	27.475
37.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	83.930	83.930
37.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	86.275	86.275
37.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	55.230	55.230
37.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
37.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	34.755	34.755
37.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	35.910	35.910
37.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
37.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	49.420	49.420
37.20		Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	Unidad	EVENTO	1	192.430	192.430
37.21		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	49.805	49.805
37.22		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	64.155	64.155
37.23		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	43.505	43.505
37.24		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	264.530	264.530
37.25		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	37.905	37.905
37.26		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.655	130.655
37.27		Cambio polea rulemán tensor de cnreas	Unidad	EVENTO	1	66.885	66.885
37.28		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	64.400	64.400
38	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		8.420.888
38.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	2.525.810	2.525.810
38.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	628.355	628.355

38.3	Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	128.100	128.100
38.4	Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	128.100	128.100
38.5	Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	139.755	139.755
38.6	Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	136.185	136.185
38.7	Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	82.600	82.600
38.8	Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	485.275	485.275
38.9	Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	87.185	87.185
38.10	Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	109.235	109.235
38.11	Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	354.200	354.200
38.12	Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	225.610	225.610
38.13	Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875
38.14	Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	98.875	98.875
38.15	Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	115.710	115.710
38.16	Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	86.590	86.590
38.17	Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	92.260	92.260
38.18	Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	27.685	27.685
38.19	Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	23.905	23.905
38.20	Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	82.075	82.075
38.21	Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	59.605	59.605
38.22	Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
38.23	Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
38.24	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	72.625	72.625
38.25	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	73.710	73.710
38.26	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	78.386	78.386
38.27	Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	70.280	70.280
38.28	Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	88.410	88.410
38.29	Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	37.835	37.835
38.30	Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	29.890	29.890
38.31	Armar válv. de admisión, escp., reten. pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	99.190	99.190
38.32	Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	287.560	287.560
38.33	Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	98.112	98.112
38.34	Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	163.485	163.485
38.35	Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	38.255	38.255
38.36	Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	52.850	52.850
38.37	Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	123.235	123.235
38.38	Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	153.055	153.055
38.39	Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	69.020	69.020
38.40	Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
38.41	Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000

Tatiana Balbuena
Tatiana Balbuena
Tel: (021) 226.798 - (0991) 617.888
E-mail: tatiana@buenosaires.gov.py



39	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD - 4x4 ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.719.495
39.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	169.085	169.085
39.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	226.975	226.975
39.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	248.780	248.780
39.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	132.055	132.055
39.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	118.160	118.160
39.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	73.255	73.255
39.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	61.075	61.075
39.8		Reten de intermedia	Unidad	EVENTO	1	43.120	43.120
39.9		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	62.230	62.230
39.10		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	132.930	132.930
39.11		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	151.830	151.830
39.12		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
40	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.111.135
40.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	427.210	427.210
40.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
40.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
40.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	194.705	194.705
40.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	65.590	65.590
40.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	59.780	59.780
40.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	37.730	37.730
40.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
41	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		3.414.750
41.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	24.885	24.885
41.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	126.245	126.245
41.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	134.925	134.925
41.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
41.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	96.285	96.285
41.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	110.355	110.355
41.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
41.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
41.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
41.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	63.490	63.490
41.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	63.490	63.490
41.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	263.655	263.655
41.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	194.250	194.250
41.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	508.375	508.375
41.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	56.280	56.280


de Silverio Baibán
Tel: (021) 225.790 - (021) 225.790
E-mail: baibansp@cultura.gov.py




41.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	86.275	86.275
41.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.910	21.910
41.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	69.230	69.230
41.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	112.980	112.980
41.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	114.135	114.135
41.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.555	58.555
41.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.305	39.305
41.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.460	54.460
41.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.680	176.680
41.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.565	68.565
41.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
41.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
41.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
41.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
42	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		2.981.260
42.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	21.560	21.560
42.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	126.245	126.245
42.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	134.925	134.925
42.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
42.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	96.285	96.285
42.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	98.700	98.700
42.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	72.975	72.975
42.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
42.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
42.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	68.880	68.880
42.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	136.255	136.255
42.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	227.710	227.710
42.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
42.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	254.485	254.485
42.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	60.585	60.585
42.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
42.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	30.905	30.905
42.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	64.225	64.225
42.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	137.235	137.235
42.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	78.225	78.225
42.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	27.125	27.125
42.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	57.260	57.260
42.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
42.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	168.035	168.035

Talita Babuena
de Gobierno Babuena
Tel.: (021) 226.763 - 021) 222.936
Email: talitababuena@cultura.gov.py




42.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
42.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
42.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	336.980	336.980
42.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
42.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
43	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.837.355
43.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	21.455	21.455
43.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	6.580	6.580
43.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
43.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	45.990	45.990
43.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	103.705	103.705
43.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	143.325	143.325
43.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	106.260	106.260
43.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	107.310	107.310
43.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	73.150	73.150
43.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	138.740	138.740
43.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	66.850	66.850
43.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	110.040	110.040
43.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	136.955	136.955
43.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	96.250	96.250
43.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	99.680	99.680
43.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.655	88.655
43.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
43.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
43.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	132.580	132.580
43.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	182.980	182.980
43.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	66.850	66.850
44	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.336.440
44.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	41.580	41.580
44.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	22.365	22.365
44.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	14.035	14.035
44.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	74.935	74.935
44.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	400.855	400.855
44.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	393.960	393.960
44.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	213.675	213.675
44.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	69.720	69.720
44.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	62.020	62.020
44.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	43.295	43.295


 Silverio Balbuena
 Tel: (021) 223.794 - (021) 223.795


 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


45	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELÉCTRICO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		2.622.405
45.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	80.010	80.010
45.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	193.760	193.760
45.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	181.510	181.510
45.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	86.450	86.450
45.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
45.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	56.070	56.070
45.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.875	21.875
45.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	64.015	64.015
45.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	54.880	54.880
45.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	28.980	28.980
45.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	13.790	13.790
45.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	51.275	51.275
45.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	121.485	121.485
45.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	62.055	62.055
45.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	111.475	111.475
45.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	92.435	92.435
45.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	64.925	64.925
45.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	123.760	123.760
45.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	162.505	162.505
45.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
45.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
45.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	106.190	106.190
45.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	167.510	167.510
45.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	156.905	156.905
45.25		Cambio farn señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	107.135	107.135
45.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	161.910	161.910
45.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	65.975	65.975
45.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	33.215	33.215
45.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	49.175	49.175
45.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	45.885	45.885
45.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
45.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	5.000	5.000
46	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.995.405
46.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	52.955	52.955
46.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
46.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	183.960	183.960
46.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	145.390	145.390
46.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	168.175	168.175

[Handwritten Signature]
 Sr. Silverio B. [illegible]
 021 228.790 - [illegible]
 albuena@paraguay.gov.py




46.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
46.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	773.605	773.605
46.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	69.020	69.020
46.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	64.575	64.575
46.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	66.535	66.535
46.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	70.805	70.805
46.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	75.880	75.880
46.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	64.505	64.505
47	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.539.640
47.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
47.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	161.735	161.735
47.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	177.905	177.905
48	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		1.583.610
48.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	440.160	440.160
48.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	205.905	205.905
48.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	351.680	351.680
48.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	507.360	507.360
48.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	78.505	78.505
49	78180101-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.746.380
49.1		Refrigerante para Radiador	Unidad	EVENTO	1	23.905	23.905
49.2		Fluido Hidraulico ATF	Unidad	EVENTO	1	24.360	24.360
49.3		Cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	40.600	40.600
49.4		Limpieza filtro de aire o cambio	Unidad	EVENTO	1	92.750	92.750
49.5		Control agua destilada a la batería	Unidad	EVENTO	1	7.280	7.280
49.6		Control aceite diferencial o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
49.7		Control aceite caja mecánica o cambio	Unidad	EVENTO	1	28.910	28.910
49.8		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
49.9		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	95.060	95.060
49.10		Control bujías incandescente o cambio	Unidad	EVENTO	1	65.310	65.310
49.11		Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
49.12		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	80.500	80.500
49.13		Cambio cabo de velocímetro	Unidad	EVENTO	1	82.845	82.845
49.14		Cambio manguera radiador superior	Unidad	EVENTO	1	48.265	48.265
49.15		Cambio manguera radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	57.505	57.505
49.16		Cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	34.755	34.755
49.17		Cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	34.755	34.755
49.18		Limpieza tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
49.19		Cambio manguera calefacción	Unidad	EVENTO	1	55.230	55.230

Silvino Balbuena
de Silvino Balbuena
Tel: (021) 442.798 - (021) 442.074
E-mail: silvino@cultura.gov.py



49.20		Cambio correa alternador	Unidad	EVENTO	1	178.710	178.710
49.21		Cambio correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	49.805	49.805
49.22		Cambio correa dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	64.155	64.155
49.23		Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	241.430	241.430
49.24		Regulación de válvulas	Unidad	EVENTO	1	30.905	30.905
49.25		Limpieza y reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	129.430	129.430
49.26		Cambio polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	55.440	55.440
49.27		Engrase masa delantero ambos lados y cambio retén	Unidad	EVENTO	1	42.770	42.770
50	78180101-014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		7.692.890
50.1		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	1.921.500	1.921.500
50.2		Juego de pistón	Unidad	EVENTO	1	605.500	605.500
50.3		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	323.050	323.050
50.4		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	114.170	114.170
50.5		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	125.860	125.860
50.6		Juego casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	122.290	122.290
50.7		Juego buje de biela	Unidad	EVENTO	1	81.480	81.480
50.8		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	479.535	479.535
50.9		Juego calce lateral	Unidad	EVENTO	1	87.185	87.185
50.10		Juego guías de válvulas	Unidad	EVENTO	1	109.235	109.235
50.11		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	348.460	348.460
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	199.325	199.325
50.13		Juego válvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	96.565	96.565
50.14		Juego válvulas de admisión	Unidad	EVENTO	1	96.565	96.565
50.15		Rectificación de cilindro	Unidad	EVENTO	1	123.935	123.935
50.16		Rectificación cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850
50.17		Cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	84.700	84.700
50.18		Alineación brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	26.530	26.530
50.19		Rebajar cabeza de pistón	Unidad	EVENTO	1	23.905	23.905
50.20		Cepillado superficie de blok	Unidad	EVENTO	1	76.370	76.370
50.21		Control bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	57.260	57.260
50.22		Cambio guías de válvulas admisión	Unidad	EVENTO	1	54.915	54.915
50.23		Cambio guías de válvulas escape	Unidad	EVENTO	1	54.915	54.915
50.24		Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	Unidad	EVENTO	1	72.625	72.625
50.25		Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	70.280	70.280
50.26		Cambio asiento de válvulas admisión y escape	Unidad	EVENTO	1	74.935	74.935
50.27		Rectificación de leva	Unidad	EVENTO	1	70.280	70.280
50.28		Cambio juego buje de leva	Unidad	EVENTO	1	86.100	86.100
50.29		Cambio juego buje eje balanceador	Unidad	EVENTO	1	36.120	36.120
50.30		Alinear túnel bancada	Unidad	EVENTO	1	26.355	26.355


 Silverio Balbarino
 Tel: (021) 228.798 - (051) 9.977.928
 Email: talbarbalbarino@rep.gov.py



50.31		Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	Unidad	EVENTO	1	93.380	93.380
50.32		Reparación bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	276.150	276.150
50.33		Reparación pico inyector	Unidad	EVENTO	1	86.660	86.660
50.34		Cambio soporte motor	Unidad	EVENTO	1	157.780	157.780
50.35		Cambio reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	37.135	37.135
50.36		Cambio junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	48.265	48.265
50.37		Cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	123.235	123.235
50.38		Cambio embrague ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	122.780	122.780
50.39		Cambio termostato de agua	Unidad	EVENTO	1	66.710	66.710
50.40		Rectificación de motor comp. en rectificadora - M. de obra	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
50.41		Reparación de motor completo - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
51	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4 - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.550.410
51.1		Juego anillo sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	169.085	169.085
51.2		Engranaje 1ra a 5ta	Unidad	EVENTO	1	276.360	276.360
51.3		Eje rasurado	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
51.4		Eje cuádruple	Unidad	EVENTO	1	132.055	132.055
51.5		Rulemán eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	73.255	73.255
51.6		Rulemán cuádruple	Unidad	EVENTO	1	73.255	73.255
51.7		Reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	39.865	39.865
51.8		Reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	40.425	40.425
51.9		Juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	98.175	98.175
51.10		Soporte caja	Unidad	EVENTO	1	157.535	157.535
51.11		Reparación general de caja - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
52	78180101-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.142.085
52.1		Cambiar Corona y piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	427.210	427.210
52.2		Cambiar arandela o calce engranaje satélite	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
52.3		Cambiar arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	53.060	53.060
52.4		Cambiar engranaje satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	194.705	194.705
52.5		Cambiar rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	65.590	65.590
52.6		Cambiar rulemanes piñón	Unidad	EVENTO	1	59.780	59.780
52.7		Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	Unidad	EVENTO	1	37.730	37.730
52.8		Reparación general transmisión - Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.950	250.950
53	78180101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		3.352.965
53.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	24.885	24.885
53.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	126.245	126.245
53.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	144.060	144.060
53.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
53.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	96.285	96.285

Talles Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 225.790 - (021) 212.905
Email: tallesbalbuena@paraguay.gov.py



53.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	110.320	110.320
53.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
53.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	82.320	82.320
53.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
53.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	63.490	63.490
53.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	63.490	63.490
53.12		Cambio amortiguador delantero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	263.655	263.655
53.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	196.560	196.560
53.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	445.130	445.130
53.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	48.230	48.230
53.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	79.275	79.275
53.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.910	21.910
53.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	69.230	69.230
53.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	112.980	112.980
53.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	114.170	114.170
53.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	58.590	58.590
53.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.305	39.305
53.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.460	54.460
53.24		Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	176.680	176.680
53.25		Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	68.565	68.565
53.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
53.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
53.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	32.515	32.515
53.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	32.515	32.515
54	78180101-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN TRASERO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		2.929.430
54.1		Grasa para Masa	Unidad	EVENTO	1	20.370	20.370
54.2		Cambio muñequin dirección - c/u	Unidad	EVENTO	1	110.810	110.810
54.3		Cambio rotula inferior - c/u	Unidad	EVENTO	1	114.240	114.240
54.4		Cambio brazo zeta dirección	Unidad	EVENTO	1	124.985	124.985
54.5		Cambio brazo pitman de dirección	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
54.6		Cambio brazo central de dirección	Unidad	EVENTO	1	114.415	114.415
54.7		Cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	74.760	74.760
54.8		Cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	84.105	84.105
54.9		Cambio barra de torsión de suspensión	Unidad	EVENTO	1	83.055	83.055
54.10		Cambio centro elástico	Unidad	EVENTO	1	68.880	68.880
54.11		Cambio grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	68.880	68.880
54.12		Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	Unidad	EVENTO	1	263.655	263.655
54.13		Reparación sinfin	Unidad	EVENTO	1	148.505	148.505
54.14		Cambio bomba dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	260.610	260.610

[Handwritten Signature]
Go Silverio Bulbueno
Tel.: (021) 223.794 - 491.111.111
Email: tallerbulbueno@post.10.com.py




54.15		Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	38.290	38.290
54.16		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	69.055	69.055
54.17		Cambio pristonero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	21.910	21.910
54.18		Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	54.005	54.005
54.19		Cambio barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	91.105	91.105
54.20		Cambio de elastico	Unidad	EVENTO	1	114.135	114.135
54.21		Cambio buje elástico trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	45.325	45.325
54.22		Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	Unidad	EVENTO	1	39.305	39.305
54.23		Alineación y balanceo de rueda - c/u	Unidad	EVENTO	1	54.530	54.530
54.24		Cambio rulemán m. trasero, reten y engrase - c/u	Unidad	EVENTO	1	186.025	186.025
54.25		Cambio reten masa trasero y engrase del mismo - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.610	50.610
54.26		Reparación de llanta - c/u	Unidad	EVENTO	1	61.285	61.285
54.27		Cambio de cubierta - c/u	Unidad	EVENTO	1	407.050	407.050
54.28		Vulcanización de cubierta con cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	32.515	32.515
54.29		Vulcanización de cubierta sin cámara - c/u	Unidad	EVENTO	1	32.515	32.515
55	78180101-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.926.685
55.1		Fluido de Freno	Unidad	EVENTO	1	21.455	21.455
55.2		Control de freno	Unidad	EVENTO	1	11.270	11.270
55.3		Regulación de freno	Unidad	EVENTO	1	26.180	26.180
55.4		Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	45.990	45.990
55.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	108.255	108.255
55.6		Cambio pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	213.325	213.325
55.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	106.260	106.260
55.8		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	107.310	107.310
55.9		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	73.150	73.150
55.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	138.740	138.740
55.11		Cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	100.695	100.695
55.12		Cambio caño flexible mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	115.815	115.815
55.13		Cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	133.525	133.525
55.14		Reparación servo freno	Unidad	EVENTO	1	91.665	91.665
55.15		Cambio disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	88.235	88.235
55.16		Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	65.800	65.800
55.17		Rectificación disco de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
55.18		Rectificación tambor de freno - c/u	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
55.19		Cambio de pistón mordaza freno delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	129.185	129.185
55.20		Cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	182.980	182.980
55.21		Cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	66.850	66.850
56	78180101-005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.313.095
56.1		Caño Flexible de Embrague	Unidad	EVENTO	1	36.960	36.960

Talles
 de SUJETOS
 TEL: (021) 225.799 - (021) 225.799
 www.buenapais.gov.py



56.2		Fluido de Embrague	Unidad	EVENTO	1	22.925	22.925
56.3		Regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	9.590	9.590
56.4		Cambio cabo de embrague	Unidad	EVENTO	1	71.505	71.505
56.5		Cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	395.150	395.150
56.6		Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	393.960	393.960
56.7		Cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	207.935	207.935
56.8		Rectificación corona volante	Unidad	EVENTO	1	69.720	69.720
56.9		Cambio rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	62.055	62.055
56.10		Cambio reten bancada	Unidad	EVENTO	1	43.295	43.295
57	78180101-009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		2.633.470
57.1		Cambio de Engranaje de Velocimetro	Unidad	EVENTO	1	80.010	80.010
57.2		Reparación Alternador	Unidad	EVENTO	1	193.760	193.760
57.3		Reparación motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	175.805	175.805
57.4		Reparación motor limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	83.020	83.020
57.5		Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	Unidad	EVENTO	1	46.130	46.130
57.6		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
57.7		Reparación de bocina	Unidad	EVENTO	1	21.875	21.875
57.8		Reparación mecanismo levanta vidrio - c/u	Unidad	EVENTO	1	64.015	64.015
57.9		Cambio llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	54.880	54.880
57.10		Cambio de focos - c/u	Unidad	EVENTO	1	28.980	28.980
57.11		Verificación de batería	Unidad	EVENTO	1	13.790	13.790
57.12		Confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	51.275	51.275
57.13		Reparación de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	115.780	115.780
57.14		Cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	62.090	62.090
57.15		Cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	109.165	109.165
57.16		Cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	92.435	92.435
57.17		Reparación flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	53.480	53.480
57.18		Cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	103.180	103.180
57.19		Cambio espejo retrovisor - c/u	Unidad	EVENTO	1	168.210	168.210
57.20		Reparación asientos - c/u	Unidad	EVENTO	1	107.800	107.800
57.21		Reparación auto radio	Unidad	EVENTO	1	52.885	52.885
57.22		Cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	102.760	102.760
57.23		Cambio cerradura de puertas - c/u	Unidad	EVENTO	1	167.510	167.510
57.24		Cambio faro delantero - c/u	Unidad	EVENTO	1	156.905	156.905
57.25		Cambio faro señalero - c/u	Unidad	EVENTO	1	103.705	103.705
57.26		Cambio faro trasero - c/u	Unidad	EVENTO	1	156.205	156.205
57.27		Cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	65.975	65.975
57.28		Cambio terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	32.305	32.305
57.29		Colocación relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	49.175	49.175


 de Silverio Belbueno
 (021) 221.190 - 10.11.3770
 belbuenos@cultura.gov.py



57.30		Cambio solenoide o automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	45.885	45.885
57.31		Ajuste faro auxiliar - c/u	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
57.32		Alineación de luces	Unidad	EVENTO	1	7.490	7.490
58	78180101-016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE ACONDIC. DE AIRE - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		2.199.610
58.1		Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	52.955	52.955
58.2		Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	Unidad	EVENTO	1	137.690	137.690
58.3		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	183.960	183.960
58.4		Cambio de Evaporador	Unidad	EVENTO	1	141.960	141.960
58.5		Carga de Gas R12	Unidad	EVENTO	1	168.175	168.175
58.6		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	161.700	161.700
58.7		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	944.160	944.160
58.8		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	69.020	69.020
58.9		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	64.575	64.575
58.10		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	64.260	64.260
58.11		Cambio embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	70.805	70.805
58.12		Cambio termostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450
58.13		Cambio presostato de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	67.900	67.900
59	78180201-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS - SUZUKI GRAND VITAR	Unidad	EVENTO	1		1.545.345
59.1		Chaperías menores y pintura completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
59.2		Pintura de logotipos	Unidad	EVENTO	1	161.735	161.735
59.3		Polarizados	Unidad	EVENTO	1	183.610	183.610
60	78180101-9997	PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO - SUZUKI GRAND VITARA	Unidad	EVENTO	1		1.627.325
60.1		Cambio de Parabrisa delantero o trasero	Unidad	EVENTO	1	455.700	455.700
60.2		Cambio de Ventanilla laterales	Unidad	EVENTO	1	234.080	234.000
60.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	351.680	351.680
60.4		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	507.360	507.360
60.5		Cámara	Unidad	EVENTO	1	78.505	78.505
Precio Total							149.472.245

5.2 Especificaciones Técnicas

REQUERIMIENTOS GENERALES

I. REPARACIONES MECÁNICAS

El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su motor, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.


Talleir Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 222.7900 - 222.7901
Email: talleirbalbuena@cultura.gov.py




Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

- a) El adjudicado correrá con el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque.
- b) El Contratista procederá a una revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborar el presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio, que no deberá ser menor de 6 meses.
- c) Los repuestos utilizados serán originales de las marcas de los vehículos. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de las marcas, el Contratista deberá comunicar a través de un escrito a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.
- d) La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada a la Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.
- e) A los efectos de la recepción del vehículo en el taller, la Convocante deberá utilizar un registro de entrega y retiro de vehículos al o del taller.
- f) Si el Contratista no cumpliera con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- g) Al concluir los trabajos, el Contratista deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, asimismo, deberá devolver los repuestos y accesorios que han sido cambiados a través de un Acta de Recepción de Repuestos Sustituídos.
- h) Los vehículos deben entregarse perfectamente lavados.
- i) Luego de la entrega de las unidades, los trabajos realizados contarán con una garantía de 6 (seis) meses. Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Convocante.

II. MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

- a) Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
- b) Cambio de aceite (motor, caja y diferencial) cambio de filtros (aceite, aire y combustible), control y/o cambio de bujías, según sean necesarios.
- c) Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento del motor, del sistema eléctrico.
- d) Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, depósitos de fluido de freno y fluido de embrague



Tadeo Balboa
de Silverio Balboa
Tel: (021) 225.758 - 1994.1.0.93
Email: tadeo@cultura.gov.py



- e) Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes y poleas, cubetas y bombín de freno y embrague, cuando sean necesarios.
- f) Verificación y engrase de ejes y mazas, cuando sean necesarios.
- g) Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesarios.

Previo a la realización de los trabajos, el Contratista deberá elaborar un presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo; dependiendo de la complejidad del trabajo a ser realizado y la garantía del servicio de mantenimiento que no deberá ser inferior a 3 (tres) meses.

La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Contratista, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada al Contratista, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración de la firma e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Contratista.

Si el Contratista no cumpliera con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al concluir los trabajos, el Contratista, a través de un responsable de la Secretaría Nacional de Cultura deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción, acompañando el Informe Técnico de los trabajos realizados de acuerdo a la Orden de Servicio.

La determinación del Responsable será informado por la Dirección Administrativa al Contratista a más tardar a las 72 (setenta y dos) horas de estar vigente el Contrato.

III. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS


Diagnóstico; chequeos antes de la realización de viajes largos (superior a 100 kms).

IV. SERVICIO DE GRÚA

El Servicio de Grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, SIN COSTO ALGUNO para la Convocante. Debiendo el vehículo con desperfecto mecánico ser trasladado hasta el taller adjudicado en un lapso no mayor a 24 (veinte y cuatro) horas; después de recibir la comunicación por parte de la Convocante para su posterior reparación.

V. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

- a) Ubicación de taller: las instalaciones del taller deberán encontrarse dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 10 (diez) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción)
- b) Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los vehículos:
 - Contar con cercado y/o muralla perimetral.



Silverio Saibueno
de Silverio Saibueno
Tel.: (021) 225.790 - 460.41.507.22
E-mail: tallercabueno@cultura.gov.py




Sede Central: EE.UU N° 284 esq. Mcal. Estigarribia – Teléfono (021) 442515/6 - www.cultura.gov.py

Asunción – Paraguay

- El taller mínimamente deberá contar con no menos de 1 (una) fosa y/o 1 (un) elevador hidráulico y/o eléctrico; para revisión de vehículos.
 - Deberá disponer de las herramientas necesarias en muy buen estado y suficientes para la realización de los servicios.
 - El taller deberá contar dentro de su predio con equipos, máquinas y herramientas para realizar trabajos de alineación y balanceo de ruedas. Caso contrario, podrá tener convenios con otras empresas en cuyo caso deberá de presentar una copia del convenio a través de un escrito a la Convocante.
 - Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipos de boca hidrante).
- c) El Taller deberá mínimamente contar con 1 (un) Mecánico de manera constante, el cual deberá contar con un Título de Técnico Automotriz como mínimo. La Convocante podrá verificar el cumplimiento del mismo cuando lo considere pertinente.

VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de Pedido de Presupuesto emitido por la Convocante, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados. Los servicios de chapería y pintura quedan incluidos.
- b) Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la Convocante.
- c) Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera. En este caso el Contratista deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
- d) Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- e) El Contratista será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- f) Serán de entera responsabilidad del Contratista todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.
- g) Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales de los Representantes de las marcas en Paraguay y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
- h) Proveer todos los vehículos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria; los cuales deberán estar a la vista de la Convocante cuando lo considere pertinente.



Taller distribuidor
de Silverio S. de C. S. R. L.
Tel: (021) 221.798
Ema: taller@bun...



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- i) Garantizar los servicios ejecutados contra defectos de mano de obra o de repuestos o de materiales utilizados por un plazo que será indicado en cada presupuesto de acuerdo al servicio, no inferior a 6 (seis) meses para el caso de Reparaciones y no inferior a 3 (tres) meses para el caso de Mantenimiento, estos plazos entran en vigencia a partir de la fecha de recepción del vehículo reparado.
- j) Tener experiencia y capacidad para la realización de los servicios licitados. Comprobable con la presentación de constancias, certificados, referencias, planilla de verificación para la habilitación de talleres externos u otros documentos escritos de trabajos anteriores con flota de vehículos, similares a lo solicitado en la presente Licitación.
- k) En caso de tratarse de un consorcio, este requisito anterior será exigido a la Empresa Líder del mismo, en tanto que a las demás Empresas componentes del consorcio se exigirá experiencia en el servicio inherente al área de responsabilidad asumida por cada una de las Firmas que constituyen el Consorcio.
- l) Presentar Declaración Jurada garantizando la experiencia del personal previsto para el servicio (Listado de Personal). El Oferente indicará, la cantidad, calificación, cargo, del personal que estime necesario afectar para la ejecución de los trabajos, con inclusión del personal subcontratado si lo hubiere.

VII. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

- a) La Convocante a través del Departamento de Transporte, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.
- b) Esta fiscalización no exime al Contratista de su responsabilidad respecto a la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el Contratista.
- c) Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Contratista. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo de 24 (veinte y cuatro) horas, la Convocante aplicará las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

VIII. OBSERVACIONES

- a) Los Oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada marca y tipo de vehículo.
- b) En todos los casos, los precios ofertados deberán incluir los gastos que demanden la instalación de los repuestos, como ser: servicios de desmontaje, montaje, ajustes, reparaciones, carga, recarga, corrección, instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del vehículo.



Taller Balthazar
de Silveira
Tel.: (021) 22...
Email: tallerbaltazar@...
Sede Central: EE.UU N° 284 Esq. Mcal. Estigarribia – Teléfono (021) 442515/6 - www.cultura.gov.py



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- c) Si después de haber realizado el presupuesto normal del vehículo a reparar, surgiera la necesidad extraordinaria o imperiosa de alguna reparación complementaria no contemplada en las planillas de precios ofertadas, pero indispensable para completar la reparación solicitada por la Institución, la Empresa adjudicada podrá realizarla previa autorización y fiscalización de la Dirección Administrativa por intermedio del Departamento de Transporte de la Secretaría Nacional de Cultura.
- d) Contar con servicio de guardia, o sistema de seguridad.
- e) Proveer además de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos.
- f) En ningún caso los vehículos podrán ser utilizados para ningún fin de la Empresa adjudicada.
- g) La Convocante podrá realizar una visita técnica cuando lo considere pertinente al local del taller del oferente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y también verificar y certificar la información suministrada en cuanto a infraestructura presentada en la oferta del mismo.
- h) Deberá contar con taller que se encuentre dentro de los límites de la Ciudad de Asunción o Gran Asunción, en cuyo caso podrán estar ubicados hasta una distancia máxima de 10 (diez) Kms de la sede de resguardo de los vehículos, sito en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia (Asunción).
- i) Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores y/o equipo de boca hidrante).


5.3 El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 75.000.000 (Guaraníes setenta y cinco millones) y el monto máximo es de Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones).

5.4 El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.5 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.



Walter Calles
de Silverio B. Calles
Tel.: (021) 223.798 - (021) 223.799
Email: walter.calles@cultura.gov.py



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

7.1 Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa de la SNC.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo adjudicado.-


10. MULTAS.

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

10.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).



Walter Galbarrera
de Silverio Galbarrera
Tel: (021) 226.74...
Email: galbarrera@...



12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 20 del mes de marzo del año dos mil diez y ocho.



Silverio Florentín Balbuena Valdez

Propietario
Silverio Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 225.798 - 19901 2 11
Email: taiierbalbuena@paraguay.com.py



Fernando Griffith
Ministro - Secretario Ejecutivo

